



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ເລກທີ 1958-
/ສສກ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລົງວັນທີ 26 ເມສາ 2024

ຂໍ້ຕິກລົງ
ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງກໍາເນີດລັງສີ

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄວາມປອດໄພຈາກລັງສີ ສະບັບເລກທີ 61/ສພຊ, ລົງວັນທີ 14 ຫັນວາ 2018;
- ອີງຕາມ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບ
ເລກທີ 633/ນຍ, ລົງວັນທີ 18 ພະຈິກ 2021;
- ອີງຕາມ ຫັ້ງສືສະເໜີຂອງກົມຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ສະບັບເລກທີ 76/ຄວ, ລົງວັນທີ 5 ມິນາ 2024.

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ອອກຂໍ້ຕິກລົງ:

ໝວດທີ 1
ບົດບັນຍັດທີ່ວໄປ

ມາດຕາ 1 ຈຸດປະລົງ

ຂໍ້ຕິກລົງສະບັບນີ້ ກໍານົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ
ຕິດຕາມກວດກາ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງກໍາເນີດລັງສີເປັນຕົ້ນ ການ ຂໍອະນຸຍາດ ນຳເຂົ້າ, ສິ່ງອອກ, ຂົນສິ່ງ,
ສິ່ງຜ່ານ, ເຄື່ອນຍ້າຍ, ຄອບຄອງ, ນຳໃຊ້, ບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປ່ຽນຖ່າຍ, ຕິດຕັ້ງ, ຮື້ຖອນ, ເກັບຮັກສາ,
ປະກອບ, ຈັດເກັບຂຶ້າເຫັນຢ້ອງ, ບໍລິການ ແລະ ລົງທະບຽນ ຂອງແຫ່ງກໍາເນີດລັງສີ ແລະ ວັດສະດຸນິວເຕຣຍ
ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບຫຼັກການ ແລະ ມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ
ດ້ານເຕັກນິກ ແນໃສ່ປ້ອງກັນ, ຈໍາກັດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທິບຕໍ່ສູຂະພາບຂອງຄົມ, ສັດ, ພິດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ສາມາດເຊື່ອມໄໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ.

ມາດຕາ 2 ການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງກໍາເນີດລັງສີ

ການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງກໍາເນີດລັງສີ ແມ່ນການຕິດຕາມ, ກວດກາ, ກວດສອບ ແລະ ອະນຸຍາດການ ນຳເຂົ້າ,
ສິ່ງອອກ, ຂົນສິ່ງ, ສິ່ງຜ່ານ, ເຄື່ອນຍ້າຍ, ຄອບຄອງ, ນຳໃຊ້, ບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປ່ຽນຖ່າຍ, ຕິດຕັ້ງ,
ຮື້ຖອນ, ເກັບຮັກສາ, ປະກອບ, ຈັດເກັບຂຶ້າເຫັນຢ້ອງ, ບໍລິການ, ແລະ ລົງທະບຽນ ຂອງແຫ່ງກໍາເນີດລັງສີ ແລະ
ວັດສະດຸນິວເຕຣຍ ຂອງອີງການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງກໍາເນີດລັງສີໃຫ້ແກ່ຜູ້ດໍາເນີນກິດຈະການ ແລະ ສິ່ງຜ່ານ ສປປ ລາວ
ໄປຢ້າງປະເທດທີ່ສາມ.

ມາດຕາ 3 ການອະທິບາຍຄໍາສັບ

ຄໍາສັບທີ່ນີ້ໃຊ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັ່ງນີ້:

1. **ແຫ່ງກໍາເນີດລັງສີ** ຫາຍເຖິງທາດທີ່ມີໂຄງສ້າງອາຕອມ ທີ່ບໍ່ມີຄວາມຫັ້ນຄົງ ແລະ ສະຫຼາຍຕົວໄດ້ ການແຜ່ລັງສີອອກມາ ເຊິ່ງພືບຖຸໃນທຳມະຊາດ ຫຼື ຜ່ານຂະບວນການຜະລິດຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນ ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ ມາດຕາ 7 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຫຼື ທາດກໍາມັນຕະພາບລັງສີ, ເຄື່ອງກໍາມັນຕະພາບລັງສີ, ແຫ່ງກໍາເນີດລັງສີ ແລະ ສິ່ງເສດຖຽ້ອກໍາມັນຕະພາບລັງສີ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍາເນີດໄວ້ໃນ ກິດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພຈາກລັງສີ;
2. **ການຄອບຄອງ** ຫາຍເຖິງຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງ, ຜູ້ຄອບຄອງ ແລະ ຜູ້ດໍາເນີນກິດຈະການ ທີ່ມີແຫ່ງ ກໍາເນີດລັງສີ ແລະ ວັດສະດຸນິວຄຣຍ ໄວໃນຄອບຄອງ ກ່ອນ ແລະ ຫຼັງ ການປະກາດໃຊ້ ກິດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄວາມປອດໄພຈາກລັງສີ ລວມໄປເຖິງ ການຄອບຄອງເພື່ອຈໍາໜ່າຍ ຫຼື ນຳໃຊ້ໃນກິດຈະການຂອງຕົນ ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ;
3. **ອະນຸຍາດ** ຫາຍເຖິງອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ດໍາເນີນກິດຈະການ ໃນການ ນໍາເຂົ້າ, ສິ່ງອອກ, ຂົນສິ່ງ, ສິ່ງຜ່ານ, ເຄື່ອນຍ້າຍ, ຄອບຄອງ, ນຳໃຊ້, ບໍລິການຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປັບປຸງ, ຕິດຕັ້ງ, ຮັ້ງຖອນ, ເຕັບຮັກສາ, ປະກອບ, ຈັກເຕັບຂຶ້ໜ້ອ, ບໍລິການ ແລະ ລົງທະບຽນຂອງແຫ່ງກໍາເນີດລັງສີ ແລະ ວັດສະດຸນິວຄຣຍ ພ້ອມທັງ ຕັບກໍາຂໍ້ມູນ ເພື່ອບັນທຶກໃນລະບົບຖານຂໍ້ມູນ;
4. **ການເຄື່ອນຍ້າຍ** ຫາຍເຖິງການເຄື່ອນຍ້າຍແຫ່ງກໍາເນີດລັງສີ ແລະ ວັດສະດຸນິວຄຣຍ ທີ່ໄດ້ ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ດໍາເນີນກິດຈະການເຄື່ອນຍ້າຍ ຈາກສະຖານທີ່ໄດ້ນີ້ໄປສະຖານທີ່ໃໝ່;
5. **ມາດຕະການຄວາມປອດໄພຫາງລັງສີ** ຫາຍເຖິງມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ຂໍ້ກໍາເນີດ ດ້ວນຄວາມປອດໄພຈາກລັງສີ ເປັນຕົ້ນ ມາດຕະການແຜນກະກຽມ, ມາດຕະການຮັບມືກໍລະນີເກີດເຫດສຸກເສີນ ແລະ ມາດຕະການເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນຕົວຈິງຂອງການແຜ່ກະຈາຍລັງສີໄປສຸພະນັກງານລັງສີ, ສາຫາລະນະ ຕາມລະບຽບກ່ຽວກັບການຈໍາກັດປະລິມານລັງສີທີ່ແຜ່ກະຈາຍໄດ້ກໍາເນີດໄວ້ຂອງອີງການພະລັງງານປະລຳມະນຸສາກົນ;
6. **ເຫດສຸກເສີນຫາງລັງສີ** ຫາຍເຖິງເຫດການທີ່ບໍ່ປົກກະທີ່ມີຄວາມສ່ຽງອັນຕະລາຍ ຫຼື ມີການ ແຜ່ກະຈາຍລັງສີ ຕໍ່ຊີວິດ, ຊັບສິນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ລວມໄປເຖິງ ຫຼຸດຜ່ອນຜົມກະທີບທີ່ເກີດຂຶ້ນ ທີ່ເປັນ ອັນຕະລາຍ;
7. **ແຜນຕອບໄຕສຸກເສີນດ້ານລັງສີ** ຫາຍເຖິງ ແຜນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໄດ້ຜູ້ຂໍຮັບໃບອະນຸຍາດ ທີ່ລະບຸ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງ, ວິທີການ, ຫັ້ນທີ່ຮັບຜິດຊອບຢ່າງເປັນລະບົບ, ຂອດການປະສານງານຢ່າງມີ ປະສິດທິຜົນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຕອບໄຕຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງ ເນື່ອມີເຫດສຸກເສີນເກີດຂຶ້ນ;
8. **ເຈົ້າຫ້າທີ່ຄວາມປອດໄພລັງສີ (Radiation Safety Inspector)** ຫາຍເຖິງ ພະນັກງານ ລັດຖະກອນຜູ້ທີ່ມີການແຕ່ງຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕາມກິດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພຈາກລັງສີ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸມຄອງແຫ່ງກໍາເນີດລັງສີ;
9. **ຜູ້ດໍາເນີນກິດຈະການ (Operators)** ຫາຍເຖິງບຸກຄົນ, ມີຕົກລົງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທັງໝາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດ;
10. **ຜູ້ປະຕິບັດງານລັງສີ (Radiation workers)** ຫາຍເຖິງພະນັກງານເຮັດວຽກກ່ຽວກັບແຫ່ງ ກໍາເນີດລັງສີ ໃຫ້ກັບຜູ້ດໍາເນີນກິດຈະການທີ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດຂອງແຫ່ງກໍາເນີດລັງສີ ແລະ ວັດສະດຸນິວຄຣຍ ທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ, ມີວິຊາສະເພາະ ດ້ວນການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພລັງສີ ແລະ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ຢ່າງເປັນປະຈໍາ;
11. **ພື້ນທີ່ຄວບຄຸມ (Control Area)** ຫາຍເຖິງຜູ້ດໍາເນີນກິດຈະການຕ້ອງກໍາມີດຂອບເຂດບໍລິເວນ ພື້ນທີ່ຄວບຄຸມທີ່ມີມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ຂໍ້ກໍາເນີດດ້ານຄວາມປອດໄພ ເພື່ອຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນ

ການແຜ່ກະຈາຍລັງສີ ແລະ ການປິນເບື້ອນລັງສີ ພ້ອມທັງປ້ອງກັນ ແລະ ຈຳກັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ ຕໍ່ການແຜ່ກະຈາຍຂອງປະລິມານລັງສີທີ່ໄດ້ຮັບຈາກສະຖານທີ່ຂອງແຫ່ງກໍາເນີດລັງສີ ແລະ ວັດສະດຸນິວເຄຣຍ;

12. **ພື້ນທີ່ປ້ອງກັນ (Advise Area)** ຫ້າຍເຖິງຂອບເຂດບໍລິເວນພື້ນທີ່ທີ່ໄດ້ກຳນົດໃຫ້ເປັນພື້ນທີ່ຄວບຄຸມແຕ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການປະເມີນປະລິມານການແຜ່ກະຈາຍຂອງລັງສີໃນເວລາປະຕິບັດງານໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ຂໍກຳນົດດ້ານຄວາມປອດໄພພິເສດ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ມີການຕິດຕາມ, ກວດສອບ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຕິດບ້າຍສັນຍາລັງສີ ຫຼື ຄໍາແນະນຳ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ.

13. **ວັດສະດຸນິວເຄຣຍ (Nuclear Materials)** ຫ້າຍເຖິງວັດຖຸທີ່ປະກອບດ້ວຍແຮ່ທາດຢູ່ເລັນຽມ (Uranium), ບຸໂຕນິຽມ (Plutonium) ແລະ ໂທຮັນຽມ (Thorium) ເປັນຕົ້ນ “ບຸໂຕນິຽມ-239”, “ຢູ່ເລັນຽມ-233”, “ຢູ່ເລັນຽມ-235” ແລະ ຢູ່ເລັນຽມ ທີ່ເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມຊັ້ນຕາມຂະບວນການທາງເຄີມທີ່ຢູ່ໃນຮູບແບບເປັນໄລໜະ, ໂລໜະປະສິມ, ທາດປະສິມເຄີມ ຫຼື ວັດສະດຸອື່ນ ທີ່ປະກອບດ້ວຍໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍທາດທີ່ກ່າວມເຂົ້າງເຖິງໃນຄວາມເຂັ້ມຊັ້ນທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຕາມລະບຽບການ ແລະ ຂໍກຳນົດຂອງອີງການພະລັງງານປະລໍາມະນຸາກິນ.

14. **ການຄ້າປະກັນ (Safeguard)** ຫ້າຍເຖິງ ການປິກປ້ອງວັດສະດຸນິວເຄຣຍບໍ່ໃຫ້ນໍາໃບໃຊ້ປະໂຫຍດໃນທາງທີ່ບໍ່ສັນຕິ ເປັນຕົ້ນ ນຳໃຊ້ເພື່ອປະກອບເປັນອາວຸດນິວເຄຣຍ ຫຼື ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການກ່ອາດະຍາກໍາ, ຂໍມີຊູ້ຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມເກີດຄວາມບໍ່ສະຫງົບສຸກ.

15. **ພະນັກງານລັງສີ (Radiation protection officer, RPO)** ຫ້າຍເຖິງ ຜູ້ຊ່ວວັດທະນາ ຫຼື ຜູ້ຊ່ານານງານທີ່ເຮັດວຽກສະພາະດ້ານລັງສີ ແລະ ນິວເຄຣຍໃນຂີ່ງເຂດການແພດ, ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ກະສິກໍາທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນຜູ້ຊ່ວວັດທະນາ ຫຼື ຊໍານານງານຢ່າງເປັນທາງການຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໂດຍປະຕິບັດຕາມມາດຕະການຄວາມປອດໄພ ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນຳເກົ່າປະຕິບັດງານລັງສີຢູ່ສະຖານທີ່ ທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ແຫ່ງກໍາເນີດລັງສີ ແລະ ວັດສະດຸນິວເຄຣຍ ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.

ມາດຕາ 4 ຫຼັກການ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸມຄອງແຫ່ງກໍາເນີດລັງສີ

ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຄຸມຄອງແຫ່ງກໍາເນີດລັງສີ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ ດັ່ງນີ້:

1. ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງ ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
2. ຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບຂອງຊາດ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮັບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ;
3. ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 2 ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.
4. ຮັບປະກັນການປ້ອງກັນ, ການຄ້າປະກັນ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜິນກະທິບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົມ, ສັດ, ພິດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງແຫ່ງກໍາເນີດລັງສີ ແລະ ວັດສະດຸນິວເຄຣຍ;
5. ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ຂໍກຳນົດພາຍໃຕ້ສັນຍາສາກິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
6. ຮັບປະກັນ ຄວາມເປັນເອກະພາບ, ໂປ່ງໃສ, ຍຸ່ທຳ ແລະ ສາມາດກວດກາໄດ້;
7. ຮັບປະກັນ ພິຈາລະນາຢ່າງສິມເຫດສິມຜົນ (justification), ນຳໃຊ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ (optimization), ຄວບຄຸມ-ກໍານົດປະລິມານການແຜ່ກະຈາຍລັງສີ (Dose limits) ຂອງພະນັກງານລັງສີທີ່ໄດ້ຮັບ ແລະ ແຜ່ກະຈາຍອອກສູ່ສາຫະລະນະ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ ລະບຽບມາດຕະການຄວາມປອດໄພທີ່ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການພາຍໃນ ແລະ ສາກິນ ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ;
8. ຮັບປະກັນ ແລະ ເປັນເຈົ້າການໃນການຄຸມຄອງຄວາມປອດໄພທີ່ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ອຸບດຕິເຫດຂອງແຫ່ງກໍາເນີດລັງສີ ແລະ ວັດສະດຸນິວເຄຣຍ ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ;
9. ປະຕິບັດຕາມສິນທີສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກິນ ທີ່ ສປປ ລາວ ເຂົ້າເປັນພາຄີ.

ມາດຕາ 5 ຂອບເຂດການນໍາໃຊ້

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ນໍາໃຊ້ສໍາລັບບຸກຄົມ, ມິຕືບຸກຄົມ, ການຈັດຕັ້ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ເຮື່ອນໄຫວ
ວຽກງານແຫຼ່ງກໍາເນີດລັງສີ ໃນຂອບເຂດທີ່ວປະເທດ.

ໝວດທີ 2

ປະເພດ ແລະ ລາຍການດໍາເນີນກົດຈະກໍາ ແຫຼ່ງກໍາເນີດລັງສີ

ມາດຕາ 6 ປະເພດແຫຼ່ງກໍາເນີດລັງສີ

ແຫຼ່ງກໍາເນີດລັງສີ ປະກອບມີ ຫ້າ ປະເພດ ດັ່ງນີ້:

1. ແຫຼ່ງກໍາເນີດລັງສີທີ່ມີຄວາມອັນຕະລາຍສູງທີ່ສຸດ (Extremely Dangerous) ແມ່ນ ປະເພດທີ 1;
 2. ແຫຼ່ງກໍາເນີດລັງສີທີ່ມີຄວາມອັນຕະລາຍສູງ (Very Dangerous) ແມ່ນ ປະເພດທີ 2;
 3. ແຫຼ່ງກໍາເນີດລັງສີທີ່ມີຄວາມອັນຕະລາຍ (Dangerous) ແມ່ນ ປະເພດທີ 3;
 4. ແຫຼ່ງກໍາເນີດລັງສີທີ່ມີຄວາມອັນຕະລາຍຕໍ່າ (Unlikely to be Dangerous) ແມ່ນ ປະເພດທີ 4;
 5. ແຫຼ່ງກໍາເນີດລັງສີທີ່ບໍ່ມີຄວາມອັນຕະລາຍ (Most unlikely to be Dangerous) ແມ່ນ ປະເພດທີ 5.
- ສໍາລັບແຫຼ່ງກໍາເນີດລັງສີແຕ່ລະປະເພດ ໄດ້ກໍານົດລາຍລະອຽດໄວ້ໃນ ເອກະສານຊ້ອນຫ້າຍ 1.

ມາດຕາ 7 ລາຍການດໍາເນີນກົດຈະກໍາ ແຫຼ່ງກໍາເນີດລັງສີ

ລາຍການດໍາເນີນກົດຈະກໍາ ແຫຼ່ງກໍາເນີດລັງສີ ມີ ດັ່ງນີ້:

1. ການດໍາເນີນກົດຈະກໍາເຄື່ອງສາຍລັງສີ (Operating irradiation devices);
2. ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງເອັກສຣເວ (Using X-ray devices);
3. ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງກໍາເນີດລັງສີ (Using radiation devices);
4. ການນຳໃຊ້ຫາດກໍາມັນຕະພາບລັງສີ (Using radioactive substances);
5. ການຜະລິດຫາດກໍາມັນຕະພາບລັງສີ (Producing radioactive substances);
6. ການຄອບຄອງຫາດກໍາມັນຕະພາບລັງສີ (Processing radioactive substances);
7. ການເກັບມັງຫາດກໍາມັນຕະພາບລັງສີ (Storing radioactive substances);
8. ການບໍາບັດ ແລະ ເກັບຮັກສາ ສິ່ງເສດເຫຼືອກໍາມັນຕະພາບລັງສີ (Treating and storing radioactive waste and spent radioactive sources);
9. ການນຳເຂົ້າ, ສິ່ງອອກ, ຂຶນສິ່ງ, ສິ່ງເປັນ, ເຄື່ອນຍ້າຍ, ມີໄວ້ຄອບຄອງ, ນໍາໃຊ້, ບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປ່ຽນຖ່າຍ, ຕິດຕັ້ງ, ຮັ້ງຖອນ, ເກັບຮັກສາ, ປະກອບ, ຈັດເກັບຂີ້ໜ້ຳ, ບໍລິການ ແລະ ລົງທະບຽນ ຂອງແຫຼ່ງກໍາເນີດລັງສີ ແລະ ວັດສະດຸນິວເຄຣຍ (Export, import, transit, transfer, possess, operate, maintenance, repair, replace, commission, decommission, assemble, disassemble, service and registration of radioactive sources and radioactive waste and nuclear materials);
10. ການຫຼຸມຫໍ່ ແລະ ຂຶນສິ່ງແຫຼ່ງກໍາເນີດລັງສີ (Packing and transporting radioactive substances, radioactive devices and radioactive waste);
11. ການກໍ່ສ້າງສະຖານທີ່ໃຫ້ກໍາເນີດລັງສີ (Building radiation facilities);
12. ການປັບປຸງປ່ຽນແປງການດໍາເນີນກົດຈະການສະຖານທີ່ໃຫ້ກໍາເນີດລັງສີ (Changing the sizes and operation scopes of radiation facilities);

ចមວດທី ៣

ການຂໍອະນຍາດ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ອອກໃບອະນຍາດ ເຫັນກ່າວເມີດລັກສື

ມາດຕາ 8 ການຂໍອະນຸຍາດ

ຜູ້ດໍາເນີນກົດຈະການທີ່ມີຈຸດປະສົງໃນການ ນໍາເຂົ້າ, ສິ່ງອອກ, ສິ່ງຜ່ານ, ເຄື່ອນຍ້າຍ, ຄອບຄອງ, ນໍາໃຊ້, ບໍລິຈຸກສາ, ສ້ອມແປງ, ປ່ຽນຖ່າຍ, ຕິດຕັ້ງ, ຮັ້ງຖອນ, ແກ້ວຮັກສາ, ປະກອບ, ຈັດເນັບຂຶ້າເຫັນຢືນ, ບໍລິການ, ແລະ ລົງທະບຽນ ຂອງແຫຼ່ງກໍາເນີດລັງສີ ແລະ ວັດສະດຸນິວເຕຣຍ ຕາມປະເພດ 1, 2, 3 ແລະ ປະເພດ 4 ຕ້ອງຢືນຄໍາຮ້ອງຂໍອະນຸຍາດຕໍ່ອີງການຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງກໍາເນີດລັງສີ. ສໍາລັບປະເພດ 5 ແມ່ນບໍ່ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດຕໍ່ອີງການຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງກໍາເນີດລັງສີ ແຕ່ຕ້ອງແຈ້ງແຫຼ່ງກໍາເນີດລັງສີ ຕໍ່ອີງການຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງກໍາເນີດລັງສີ ກ່ຽວກັບ ຈຸດປະສົງ ແລະ ຂອບເຂດ ຂອງການນໍາໃຊ້ ເພື່ອດໍາເນີນການຕິດຕາມ, ບັນທຶກຂໍ້ມູນ ຫຼື ນໍາໃຊ້ ມາດຕະການຄວາມປອດໄພ.

ມາດຕາ 9 ມາດຕາ 9 ປະກອບເອກະສານຂໍອະນຸຍາດ

ມາດຕາ 10 ຂັ້ນຕອນ ແລະ ການອອກໃບອະນຸຍາດ

ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງ ຈາກນິ້ນກິມຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດຕ້ອງກວດສອບເອກະສານໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 9 ຂອງຂໍ້ຕິກລົງສະບັບນີ້. ໃນກໍລະນີເອກະສານປະກອບບໍ່ຄົບຖ້ວນ ແລະ ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕ້ອງແຈ້ງຕໍ່ຜູ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອງເພື່ອປະກອບໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ບັນທຶກຂໍ້ມູນໄວ້ເປັນຫຼັກຖານ;

ຫຼັງຈາກກິມຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານຄົບຖ້ວນແລ້ວຕ້ອງພິຈາລະນາອອກໃບອະນຸຍາດ ແຫ່ງກໍາເນີດລັງສີ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ສິບຫ້າ ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີໄດ້ຮັບເອກະສານ.

ມາດຕາ 11 ການປ່ຽນແປງເນື້ອໃນຂອງໃບອະນຸຍາດ

ຜູ້ດໍາເນີນກິດຈະການທີ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດແຫ່ງກໍາເນີດລັງສີ ແລະ ວັດສະດຸນິວເຄຣຍແລ້ວ ມີຈຸດປະສົງ ປ່ຽນແປງເນື້ອໃນຂອງໃບອະນຸຍາດດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງເຮັດໜັງສີສະໜີຫາກິມຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ເປັນຕົ້ນ ການຍິກຍ້າຍ ສະຖານທີ່ຕັ້ງ, ການປ່ຽນເຈົ້າຂອງ, ການປັບປຸງກິດຈະການ, ການຮັ້ກຸອນ, ການນຳໃຊ້ໃນຈຸດປະສົງອື່ນ ແລະ ການຍິກເລີກກິດຈະການ;

ກິມຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ຕ້ອງທີບທວນເອກະສານການປ່ຽນແປງ ແລະ ພິຈາລະນາອອກໃບອະນຸຍາດ ປ່ຽນແທນພາຍໃນ ຊາວຫ້າ ວັນລັດຖະການ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບເອກະສານຄົບຖ້ວນ.

ມາດຕາ 12 ການຕ່ອງຢູ່ໃບອະນຸຍາດ

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີຈຸດປະສົງຂໍຕ່ອງຢູ່ໃບອະນຸຍາດຕ້ອງຢືນຄໍາຮ້ອງຕໍ່ກິມຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດລ່ວງໜ້າ ຫິກສືບ ວັນ ກ່ອນໃບອະນຸຍາດໝົດອາຍຸຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 37 ຂອງກິດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພຈາກລັງສີ;

ໃນກໍລະນີໃບອະນຸຍາດແສຍ, ເສຍຫາຍ ໃຫ້ຜູ້ດໍາເນີນກິດຈະການຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍໃບອະນຸຍາດສະບັບໃໝ່ ພາຍໃນ ສືບ ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ມື້ທີ່ໄດ້ຮັບແຈ້ງ.

ມາດຕາ 13 ການໄຈ ແລະ ຖອນ ໃບອະນຸຍາດ

ກິມຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ປະສານສົມທີບກັບຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການໄຈ ແລະ ຖອນໃບອະນຸຍາດແຫ່ງກໍາເນີດລັງສີ ແລະ ວັດສະດຸນິວເຄຣຍ ຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 38 ຂອງກິດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພຈາກລັງສີ.

ມາດຕາ 14 ການລົງທະບຽນແຫ່ງກໍາເນີດລັງສີ

ກິມຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ເປັນຜູ້ຈົດທະບຽນ, ເກັບຮັກສາ ແລະ ບັນທຶກຂໍ້ມູນສໍາຄັນ ລວມທັງການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງກໍາເນີດລັງສີ ແລະ ວັດສະດຸນິວເຄຣຍ ຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 26 ຂອງກິດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພຈາກລັງສີ.

ມາດຕາ 15 ຄໍາທ່ານຽມ ແລະ ຄໍາບໍລິການ

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທີ່ຂໍອະນຸຍາດນຳໃຊ້ແຫ່ງກໍາເນີດລັງສີ, ເຕັກໂນໂລຊີນິວເຄຣຍ ແລະ ວັດສະດຸນິວເຄຣຍ ຕ້ອງໄດ້ເສຍຄໍາທ່ານຽມ ແລະ ຄໍາບໍລິການຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍຄໍາທ່ານຽມ ແລະ ຄໍາບໍລິການທີ່ປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ສ່ວນຄໍາທ່ານຽມ ແລະ ຄໍາບໍລິການ ທີ່ບໍ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍຄໍາທ່ານຽມ ແລະ ຄໍາບໍລິການ ແມ່ນຈະໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງໜາກ.

ໝວດທີ 4

ມາດຕາ 16 ສີດຂອງຜູ້ດໍາເນີນກົດຈະການ ແຫ່ງກຳເນີດລັງສີ

ຜູ້ດໍາເນີນກິດຈະການແຫ່ງກໍາເນີດລັງສີ ມີ ສິດ ດັ່ງນີ້:

ມາດຕາ 17 ພັນທະຂອງຜູ້ດໍາເນີນກິດຈະການ

ຜູ້ດຳເນີນກົດຈະການທີ່ນີ້ໃຊ້ແຫ່ງກໍເນີດລັງສີ ມີ ພັນທະ ດັ່ງນີ້:

1. ຕ້ອງໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດນຳໃຊ້ແຫຼ່ງກໍາເນີດລັງສີ ແລະ ວັດສະດຸນິວເຄຣຍ ຈາກກົມຄຸ້ມຄອງ ວິທະຍາສາດ;
 2. ຕ້ອງຮັບປະກັນມາດຕະການດ້ານຄວາມປອດໄພຈາກລັງສີຕ້ອງໄດ້ມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ ບໍ່ຕໍ່ກວ່າ ທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພຈາກລັງສີ ແລະ ຂໍຕິກລົງສະບັບນີ້, ຕ້ອງມີການກວດສອບມາດຕະການດ້ານຄວາມປອດໄພຢ່າງໜ້ອຍ ປີລະຄັ້ງ;
 3. ຕ້ອງແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານລັງສີ (Radiation protection officer, RPO) ທີ່ໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມທັງກໍານົດໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບລະອຽດ ໃນການຄວບຄຸມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພຂອງການນຳໃຊ້ແຫຼ່ງກໍາເນີດລັງສີ ແລະ ວັດສະດຸນິວເຄຣຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນສ້າງກົນໄກ ແລະ ລະບຽບການ ມາດຕະການຄວາມປອດໄພທາງລັງສີ, ບັນທຶກຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້, ການປ່ຽນຖ່າຍ, ບໍາລຸງຮັກສາ, ຕິດຕາມປະເມີນການແຜ່ກະຈາຍລັງສີ ແລະ ກໍລະນີເກີດເຫດສຸກເສີນທາງລັງສີ ຢູ່ສະຖານທີ່ນຳໃຊ້ແຫຼ່ງກໍາເນີດລັງສີ ແລະ ວັດສະດຸນິວເຄຣຍ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
 4. ຕ້ອງກໍານົດພື້ນທີ່ຄວບຄຸມການນຳໃຊ້ແຫຼ່ງກໍາເນີດລັງສີໃນການປະຕິບັດວຽກງານປົກກະຕິ ຫຼື ອຸບັດຕີເຫດທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນເປັນຕົ້ນແມ່ນ ນຳໃຊ້ອຸປະກອນທາງກາຍຍະພາບ ທີ່ແທດໝາຍໄຈກັບປະເພດຂອງລັງສີ ໃນບໍລິເວນພື້ນທີ່ຄວບຄຸມ;
 5. ມີມາດຕະການທີ່ໝາຍໄສມີໃນການຄວບຄຸມປະລິມານການປິນເປື້ອນລັງສີ, ມີຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດງານ ແລະ ຄວບຄຸມການເຂົ້າ-ອອກຢ່າງເຕັ້ງຄັດ ລວມໄປເຖິງ ສະຖານທີ່ເກັບມັງມູນອຸປະກອນ ແລະ ເຕື່ອງໃຊ້ທີ່ໝາຍໄສມີ;
 6. ຕ້ອງກໍານົດຂອບເຂດພື້ນທີ່ປ້ອງກັນດ້ານຄວາມປອດໄພເປັນຕົ້ນ ການກໍານົດພື້ນທີ່ປ້ອງກັນ ເມື່ອມີການນຳໃຊ້ແຫຼ່ງກໍາເນີດລັງສີ ຫຼື ມີການເຄື່ອນຍ່າຍ, ຕິດສັນຍາລັກລັງສີ ພ້ອມຂໍ້ຄວາມເຕືອນໄພ ລວມທັງມືຄໍາແນະນຳຢູ່ບໍລິເວນທາງ ເຂົ້າ-ອອກ ແລະ ຕາມຈຸດທີ່ໝາຍໄສມີ;
 7. ຕ້ອງມີການບັນທຶກ ແລະ ກວດສອບຄວາມປອດໄພຈາກລັງສີໃນພື້ນທີ່ຄວບຄຸມ ແລະ ພື້ນທີ່ປ້ອງກັນ;
 8. ຕ້ອງຕິດຕັ້ງສັນຍາລັກລັງສີ ພ້ອມຂໍ້ຄວາມເຕືອນໄພທີ່ໝາຍໄສມີ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຊັດຈານບໍລິເວນທາງເຂົ້າພື້ນທີ່ຄວບຄຸມ ແລະ ພື້ນທີ່ປ້ອງກັນ ລວມໄປເຖິງອຸປະກອນ ແລະ ແຫຼ່ງກໍາເນີດລັງສີ, ເຕື່ອງກໍາເນີດລັງສີ ແລະ ຕໍາແໜ່ງອື່ນໆ ທີ່ໝາຍໄສມີທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ພື້ນທີ່ຄວບຄຸມ ແລະ ພື້ນທີ່ປ້ອງກັນ ຈວາງໄໝໄກທີ່ກໍານົດໃນການເປົ້າໃຫ້ ແລະ ເຕື່ອນເຢັ້ນ.

9. ຕ້ອງຄວບຄຸມ ໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດວຽກງານລັງສີ ໄດ້ຮັບປະລິມານລັງສື່ນ້ອຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ເຕີນຂົດຈໍາກັດປະລິມານລັງສີ ຊຶ່ງລາຍລະອຽດໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2;

10. ຕ້ອງມີການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການໄດ້ຮັບປະລິມານລັງສືຂອງພະນັກງານລັງສີ, ບັນທຶກຂໍ້ມູນປະລິມານລັງສີສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ການຝ້າລະວັງສູຂະພາບທີ່ເໝາະສົມແກ່ຜູ້ປະຕິບັດວຽກງານລັງສີ;

11. ຕ້ອງມີຂໍ້ມູນ, ຄໍາແນະນຳ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມດ້ານຄວາມປອດໄພຈາກການນຳໃຊ້ແຫ່ງກໍາເນີດລັງສີ ແລະ ວັດສະດຸນິວເຄອຍທີ່ເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະຕິບັດງານລັງສີ, ນັກຮຽນ, ຜູ້ເຂົ້າຮັບ ການຝຶກອົບຮົມຫຼື ຜົນຶກງານ ຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງມີຄໍາແນະນຳໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດວຽກງານລັງສີ ໜັ້ນໄດ້ເຖິງຄວາມອັນຕະລາຍ ຫຼື ຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດກໍໃຫ້ເກີດຄວາມອັນຕະລາຍຈາກລັງສີ;

12. ຕ້ອງມີການລາຍງານ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການລົງທຶນຕາມກວດກາ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວາມປອດໄພຈາກລັງສີ ເປັນຕົ້ນ ການ ນໍາເຂົ້າ, ສິ່ງອອກ, ສິ່ງຜ່ານ, ເຄື່ອນຍ້າຍ, ຄອບຄອງ, ນໍາໃຊ້, ບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປ່ຽນຖ່າຍ, ຕິດຕັ້ງ, ຮື້ຖອນ, ເກັບຮັກສາ, ປະກອບ, ຈັດເກັບຂຶ້ເຫັນ້ອ ຂອງ ແຫ່ງກໍາເນີດລັງສີ ແລະ ວັດສະດຸນິວເຄອຍ ແລະ ການລົງທຶນຕາມກວດກາຕາມແຜນປົກກະຕິທີ່ລະບຸໃນໃບອະນຸຍາດ;

13. ຕ້ອງມີການສອບຫຼຸບຄໍາປະລິມານລັງສີສ່ວນບຸກຄົນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະຕິບັດງານລັງສີ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພດ້ານສູຂະພາບຢ່າງໜ້ອຍ 1 ເດືອນ ຕໍ່ຄັ້ງ; ໂດຍປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພຈາກລັງສີ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຕາມ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3;

14. ຕ້ອງຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດງານລັງສີ ແລະ ຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນຈາກອີງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລັງສີ ແລະ ນິວເຄອຍ ຫຼື ຂອງອີງການຄຸ້ມຄອງເຫັນກໍາເນີດລັງສີກ່ອນປະຕິບັດຮັດວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

15. ຕ້ອງແຈ້ງອີງການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພຈາກລັງສີພາຍໃນ ສາມ ວັດຖະການ ໃນກໍລະນີເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ໜາດສຸກເສີນຫາງລັງສີ ແລະ ລາຍງານເປັນລາຍລັກອັກສອນພາຍໃນ ສີບ ວັດຖະການ;

16. ຕ້ອງແຈ້ງອີງການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພຈາກລັງສີກ່ຽວກັບການກະກຽມຈັດການຂຶ້ເຫັນ້ອຈາກແຫ່ງກໍາເນີດລັງສີ ແລະ ວັດສະດຸນິວເຄອຍ ໃນຮູບແບບການເກັບມຽນເອງແບບຊ່ວຍວັດ, ນໍາສິ່ງກັບຄືນປະເທດຜະລິດພື້ອຂໍຂະໜຸຍາດ ແລະ ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງທາງດ້ານງົງປະມານໃນການຈັດການຂຶ້ເຫັນ້ອຈາກແຫ່ງກໍາເນີດລັງສີ ແລະ ວັດສະດຸນິວເຄອຍດັ່ງກ່າວຢ່າງຄັ້ງຄັດ;

17. ຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ດໍາບໍລິການຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ໝວດທີ 5 ຂໍ້ຕ້າມ

ມາດຕາ 18 ຂໍ້ຕ້າມທົ່ວໄປ

ຕ້າມບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ມີພິດຕິກຳ ດັ່ງນີ້:

1. ບຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸ ຕໍ່ກ່າວ 16 ປີ ຮັດວຽກຢ່າສະຖານທີ່ນຳໃຊ້ແຫ່ງກໍາເນີດລັງສີ ແລະ ວັດສະດຸນິວເຄອຍ;

2. ບຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸ ຕໍ່ກ່າວ 18 ປີ ທີ່ບໍ່ແມ່ນຜູ້ໃຊ້ບໍລິການຫາງການແພດ ເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ກວບຄຸມຫຼື ປະຕິບັດວຽກງານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລັງສີ ຍົກເວັ້ນແຕ່ເພື່ອການສຶກສາ, ການຝຶກອົບຮົມຫຼື ຜົນຶກງານ ແຊັ້ງຕ້ອງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມ ແລະ ເປົ້າແຍງຢ່າງໃກ້ຊົດຈາກພະນັກງານລັງສີ;

3. ເມື່ອຢັ້ງ ຖືພາ ຫຼື ຢູ່ໃນລະຫວ່າງການໃຫ້ນິມລູກ ປະຕິບັດວຽກງານຢ່າສະຖານທີ່ນຳໃຊ້ແຫ່ງກໍາເນີດລັງສີ ແລະ ວັດສະດຸນິວເຄອຍ ທີ່ໄດ້ຮັບປະລິມານລັງສີ ເກີນກໍານົດ;

4. ຜູ້ປະຕິບັດວຽກງານລັງສີ, ນັກສຶກສາ, ຜູ້ເຂົ້າຮັບການຝຶກອົບຮົມ ຫຼື ຜົນຶກງານ ຕ້ອງລະເວັ້ນທຸກກໍລະນີ ທີ່ກໍໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ຕົນເອງ, ຜູ້ອື່ນ, ຊຸມຊົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;

5. มีพิດຕิກໍາອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດ ກິດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ມາດຕາ 19 ຂໍ້ຫ້າມສໍາລັບຜູ້ດໍາເນີນກິດຈະການ

ຫ້າມຜູ້ດໍາເນີນກິດຈະການ ມີ ພິດຕິກໍາ ດັ່ງນີ້:

1. ດໍາເນີນການຄ້ອນໃຫວທຸກກິດຈະກໍາ ເປັນເຖິງ ການ ນໍາເຂົ້າ, ສິ່ງອອກ, ສິ່ງເປົ້າ, ເຄື່ອນຍ້າຍ, ຄອບຄອງ, ນໍາໃຊ້, ບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປ່ຽນທ່າຍ, ຕິດຕັ້ງ, ຮຶກຖອນ, ຕັບຮັກສາ, ປະກອບ, ຈັດຕັບ ຂີ້ເຫັ້ອ, ບໍລິການ ແຫ່ງກໍາເນີດລັງສີ ແລະ ວັດສະດຸນິວເຄຣຍ ແຫ່ງກໍາເນີດລັງສີ ແລະ ວັດສະດຸນິວເຄຣຍ ທີ່ນອນຢູ່ ໃນບັນຊີຄຸ້ມຄອງຂອງຂໍ້ຕິກລົງສະບັບນີ້ ຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ ເອກະສານຊ້ອນຫ້າຍທີ 1 ທີ່ບໍ່ໄດ້ຜ່ານການປະເມີນ ຄວາມສ່ຽງ, ກວດກາ ແລະ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
2. ຂັດຂວາງ, ປອມແປງເອກະສານ, ໃຫ້ສິນບິນ ແລະ ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ ໃນການເຄື່ອນໄຫວວ່ວງກາງນາມແຫ່ງກໍາເນີດລັງສີ;
3. ນໍາໃຊ້ສັນຍາລັກທາງລັງສີ ເພື່ອຈຸດປະສົງອື່ນ;
4. ມີພິດຕິກໍາອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດ ກິດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ມາດຕາ 20 ຂໍ້ຫ້າມສໍາລັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວາມປອດໄພຈາກລັງສີ

ຫ້າມພະນັກງານລັດຖະກອນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວາມປອດໄພລັງສີ ມີ ພິດຕິກໍາ ດັ່ງນີ້:

1. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ກວດກາຄວາມປອດໄພຈາກລັງສີ ກ່ອນ ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
2. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ໄດ້ຍັ້ງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ບໍ່ມີຄວາມຍຸຕິທໍາ, ມີຄວາມລໍາອຽງ;
3. ສ່ວຍໃຊ້ສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຕໍາແໜ່ງ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ຫຼື ພັກພວກຂອງຕົນ;
4. ປອມແປງເອກະສານ, ຖ່ວງດີງໃນອະນຸຍາດ ຫຼື ອອກເອກະສານບໍ່ຖືກຕ້ອງ;
5. ຮຽງເອົາຫວ່ອຂອາດໍາທໍານົມ, ດໍາບໍລິການ ແລະ ນໍາໃຊ້ລະຍັບວິຊາການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງການລະບຽບການ;
6. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ດ້ວຍຄວາມປະໜາດ, ຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຈັນຍາບັນ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດ ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ລັດ, ບຸກຄົນ, ມີຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ;
7. ມີພິດຕິກໍາອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດກິດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ໝວດທີ 6

ອີງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ວູກງານແຫ່ງກໍາເນີດລັງສີ

ມາດຕາ 21 ອີງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ວູກງານແຫ່ງກໍາເນີດລັງສີ

ກົມຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂດຍກິງ, ເປັນເຈົ້າ ການປະສານສົມທິບກັບຂະແໜງການ ນັບແຕ່ຂັ້ນສູນກາງຮອດຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານແຫ່ງກໍາເນີດລັງສີ.

ອີງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາວຽກງານແຫ່ງກໍາເນີດລັງສີ ປະກອບ ມີ ດັ່ງນີ້:

1. ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
2. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ.

ມາດຕາ 22 ສຶບ ແລະ ຫ້າທີ່ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ມີ ສຶບ ແລະ ຫ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

1. ເຜີຍແຜ່ຂໍຕິກລົງ, ອອກຄໍາແນະນຳ, ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການຄຸມຄອງແຫ່ງກໍາເນີດລັງສີ ແລະ ວັດສະດຸນິວເຄຣຍ;
2. ຄົ້ນຄວ້າ ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງບັນດາ ນິຕິກໍາ ແລະ ລະບຽບການໃນການຄຸມຄອງ ແຫ່ງກໍາເນີດລັງສີ ແລະ ວັດສະດຸນິວເຄຣຍ;
3. ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະວິຊາການໃນການລົງຕິດຕາມ, ກວດກາ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ແຫ່ງກໍາເນີດລັງສີ ແລະ ວັດສະດຸນິວເຄຣຍ;
4. ຊຸກຍູ້ ແລະ ສິ່ງເສີມວຽກງານການຄຸມຄອງແຫ່ງກໍາເນີດລັງສີ ແລະ ວັດສະດຸນິວເຄຣຍ;
5. ຮັບ ແລະ ພິຈາລະນາ ການດໍາເນີນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ອອກໃບອະນຸຍາດ ໃນການ ນໍາເຂົາ, ສິ່ງອອກ, ຂົນສິ່ງ, ສິ່ງຜ່ານ, ເຄື່ອນຍ້າຍ, ຄອບຄອງ, ນໍາໃຊ້, ບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປ່ຽນຖ່າຍ, ຕິດຕັ້ງ, ຮັ້ງຖອນ, ເກັບຮັກສາ, ປະກອບ, ຈັດເກັບຂຶ້ເຫັນໜີ້ອ, ບໍລິການ ແລະ ລົງທະບຽນຂອງແຫ່ງກໍາເນີດລັງສີ ແລະ ວັດສະດຸນິວເຄຣຍ;
6. ສ້າງແຜນງົບປະມານປະຈໍາປີໃນການລົງເຜີຍແຜ່, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ລົງຕິດຕາມ, ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຄຸມຄອງແຫ່ງກໍາເນີດລັງສີ;
7. ລົງຕິດຕາມກວດກາການ ນໍາເຂົາ, ສິ່ງອອກ, ຂົນສິ່ງ, ສິ່ງຜ່ານ, ເຄື່ອນຍ້າຍ, ຄອບຄອງ, ນໍາໃຊ້, ບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປ່ຽນຖ່າຍ, ຕິດຕັ້ງ, ຮັ້ງຖອນ, ເກັບຮັກສາ, ປະກອບ, ຈັດເກັບຂຶ້ເຫັນໜີ້ອ, ບໍລິການ ແລະ ລົງທະບຽນຂອງແຫ່ງກໍາເນີດລັງສີ ແລະ ວັດສະດຸນິວເຄຣຍ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ໃນຂອບເຂດ ທີ່ວປະເທດ;
8. ບໍລິການວິຊາການ ດ້ວນການສອບຫຽບປະລິມານລັງສີໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ດໍາເນີນກິດຈະການນໍາໃຊ້ແຫ່ງກໍາເນີດລັງສີ ແລະ ວັດສະດຸນິວເຄຣຍ;
9. ສ້າງລະບົບຄຸມຄອງຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄຸມຄອງຜູ້ດໍາເນີນກິດຈະການ ໃນຂອບເຂດທີ່ວປະເທດ ແລະ ນໍາໃຊ້ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ທີ່ລະເມີດລະບຽບການຄຸມຄອງຄວາມປອດໄພຈາກລັງສີ ເປັນຕົ້ນ ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດ, ບໍ່ຕໍ່ໃບອະນຸຍາດ, ການໂຈ, ການປົງ, ການປົງເລີກ, ການສັ່ງໃຫ້ສິ່ງແຫ່ງກໍາເນີດລັງສີ ແລະ ວັດສະດຸນິວເຄຣຍ ກັບຄືນ ປະເທດຕົ້ນທາງ ເພື່ອເກັບມຽນ ຫຼື ທໍາລາຍ;
10. ສ້າງມາດຕະຖານທາງຕ້ານຕັກນິກ-ວິຊາການ ແລະ ລະບຽບການສະພາະ ກ່ຽວກັບການຄຸມຄອງ ແຫ່ງກໍາເນີດລັງສີ, ວັດສະດຸນິວເຄຣຍ ແລະ ໜັດສຸກເສີນທາງລັງສີ ຕາມມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ ຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນທີ່ລາວເປັນພາຄີ;
11. ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຄຸ້ມຄວາມປອດໄພ, ຄໍາແນະນຳວິຊາການ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ເຈົ້າຫ້າທີ່ ໃນການປະຕິບັດວຽກງານ;
12. ປະສານງານ ແລະ ປຶກສາຫາລື ກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານການຄວບຄຸມ ການ ນໍາເຂົາ, ສິ່ງອອກ, ຂົນສິ່ງ, ສິ່ງຜ່ານ, ເຄື່ອນຍ້າຍ, ຄອບຄອງ, ນໍາໃຊ້, ບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ປ່ຽນຖ່າຍ, ຕິດຕັ້ງ, ຮັ້ງຖອນ, ເກັບຮັກສາ, ປະກອບ, ຈັດເກັບຂຶ້ເຫັນໜີ້ອ, ບໍລິການ, ແຫ່ງກໍາເນີດລັງສີ ແລະ ວັດສະດຸນິວເຄຣຍ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກັບ ຕ່າງປະເທດ;
13. ລົງຕິດຕາມປະເມີນຄວາມປອດໄພ, ການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ, ການຕອບໂຕ້ ໜັດສຸກເສີນ ທາງລັງສີ ຂອງ ແຫ່ງກໍາເນີດລັງສີ ແລະ ການຄໍ້າປະກັນ ວັດສະດຸນິວເຄຣຍ;
14. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາຄໍາສະເໜີຂໍອ້ທອນກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸມຄອງ ແຫ່ງກໍາເນີດລັງສີ;
15. ນໍາໃຊ້ສຶບ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນຕາມທີ່ດ້າກໍາມີດໄວ້ໃນກິດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ມາດຕາ 23 ສິດ ແລະ ຫ້າທີ່ຂອງ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມີສິດ ແລະ ຫ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

1. ຊ່ວຍປະສານງານ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ກົມຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ;
2. ເພີ້ແຜ່ຄໍາແນະນຳ ແລະ ເຈັ້ງການຂອງກົມຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ແຫ່ງກໍາເມີດລັງສີ ແລະ ວັດສະດຸນິວຄຣຍ ໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຮັບຊາບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
3. ປະສານງານ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ຮ່ວມກັບພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຕາມການມອບໝາຍຂອງອີງການຄຸ້ມຄອງ;
4. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດຫ້າທີ່ອື່ນຕາມການມອບໝາຍ.

ມາດຕາ 24 ສິດ ແລະ ຫ້າທີ່ຂອງເຈົ້າຫ້າທີ່ຄວາມປອດໄພລັງສີ

ເຈົ້າຫ້າທີ່ຄວາມປອດໄພລັງສີ ມີສິດ ແລະ ຫ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

1. ກວດສອບເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ອນ ແລະ ຫຼັງ ການອະນຸຍາດນຳໃຊ້ແຫ່ງກໍາເມີດລັງສີ ແລະ ກວດຄົ້ນໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດນຳໃຊ້ແຫ່ງກໍາເມີດລັງສີ;
2. ລົງທຶດຕາມກວດກາການ ນໍາເຂົ້າ, ສິ່ງອອກ, ສິ່ງຢ່ານ, ເຄື່ອນຍ້າຍ, ຄອບຄອງ, ນໍາໃຊ້ ແລະ ລົງທະບຽນ ແຫ່ງກໍາເມີດລັງສີຂອງຜູ້ດໍາເນີນກົດຈະການ ຫຼື ຕາມການມອບໝາຍ ໃນກໍລະນີທີ່ສິງໃສວ່າມີການ ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພຈາກລັງສີ;
3. ເຕັກກໍາ ແລະ ບັນທຶກຂໍ້ມູນ ແຫ່ງກໍາເມີດລັງສີ ແລະ ວັດສະດຸນິວຄຣຍ ໃນຂອບເຂດທີ່ວປະເທດ;
4. ສະໜັບໃຫ້ຜູ້ດໍາເນີນກົດຈະການມາສອບຖາມ ຫຼື ອຽກເອົາເອກະສານ ຫຼື ຫຼັກຖານ ເພື່ອປະກອບການພິຈາລະນາ ແລະ ປະເມີນຜົນກະທິບຂອງເຈົ້າຫ້າທີ່;
5. ປະສານງານກັບຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງ, ຜູ້ຄອບຄອງ, ຜູ້ດໍາເນີນກົດຈະການ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບການ ນໍາໃຊ້, ນໍາເຂົ້າ, ສິ່ງອອກ, ສິ່ງຢ່ານ, ຄອບຄອງ ແລະ ລົງທະບຽນແຫ່ງກໍາເມີດລັງສີ, ວັດສະດຸນິວຄຣຍ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ເຈົ້າຫ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
6. ປະເມີນລະບົບຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພ, ການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ ຂອງແຫ່ງກໍາເມີດລັງສີ ແລະ ການຄ້າປະກັນວັດສະດຸນິວຄຣຍ ຂອງຜູ້ດໍາເນີນກົດການ;
7. ສະແດງບັດສະເພາະເຈົ້າຫ້າທີ່ຄວາມປອດໄພຈາກລັງສີ ໃນເວລາປະຕິບັດວຽກ ຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
8. ລາຍງານຕໍ່ການຈັດຕັ້ງຂອງຕົນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ໃນກໍລະນີພົບການລະເມີດ ຫຼື ບໍ່ໃຫ້ ຄວາມຮ່ວມມືຂອງຜູ້ດໍາເນີນກົດຈະການ;
9. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດຫ້າທີ່ອື່ນຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ໝວດທີ 7

ນະໄຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ມາດຕາ 25 ນະໄຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ

ບຸກຄົນ, ມືຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີຜົນງານດີເຕັ້ນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕິກລົງສະບັບນີ້ ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍ ຫຼື ປະຕິບັດນະໄຍບາຍອື່ນທີ່ເໝັນຈະສືມຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ມາດຕາ 26 ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທີ່ລະເມີດຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຈະຖືກ ຕັກເຕືອນ, ສຶກສາອົບຮົມ, ປັບໃໝ່, ປະຕິບັດວິໄນ, ຍົກຍ້າຍໜ້າທີ່, ປິດຕຳແໜ່ງ ຫຼື ໄລ່ອງຈາກລັດຖະກອນ, ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍຫາງແພ່ງ ຫຼື ຈະຖືກປະຕິບັດໂທດຫາງອາຍາ ຕາມກໍລະນີ ເປົ້າ ຫຼື ໜັກ.

ໝວດທີ 8

ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ 27 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ມອບໃຫ້ກົມຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ປະສານສົມທີບັນພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບນີ້ ອອກເປັນນິຕິກໍສະເພາະໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ຫ້ອງການ, ບັນດາ ກົມ, ສໍານັກພິມສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ສະຖາບັນ, ສູນ, ພະແນກສຶກສາທີການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທີການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ນະຄອນ, ສະຖານການສຶກສາ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈຶ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.

ມາດຕາ 28 ຜົນສັກສິດ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 29 ເມສາ 2024 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ລັດຖະມົນຕີ



ຮສ. ປອ. ພຸດ ສີມມາລາວົງ

ເອກະສານຊ່ອມທັບ 1

ລາຍການຈໍາເນົາແມ່ນກະບະແດວຕູ້ງກໍານົມດັວງສີ ທີ່ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດ

งานจำเบนกประមณด้วยรากไม้ล้วงสี เป็นมีข้อบัญญัติห้ามดูดอย่างรุกรานรากไม้ล้วงสี และ ถ้ากานดายด้วยชากายของล้วงสี ต้องนึ่ง เพื่อรัดให้กานมีได้รับประภันได้ทันควาມปลด และ สอดต่อรากบีบหัวกานด้วยรากไม้ล้วงสี สะบันง จึงได้จำเบนกประមณด้วยรากไม้ล้วงสีออกเป็น ๕ ประษณติ:

ในการจำแนกเบบี้ชุด ความสำคัญอยู่ที่การอัตราส่วนต่อสิ่งกีบ อัตราส่วนความร้อนต่อเวลา (A/D) ของเบบี้ชุดนั้นสิ่งที่มีค่าอัตราส่วนมากที่สุด คือความอันตราย (Dangerous value; D) ดังนั้นเมื่อ:

◀ ចង្វែកបានឱវ៉ាសិមិតា A/D ដើរកាបី ឬ ឲ្យយករវាង 1,000 (A/D ≥ 1,000)

- ចង្វែងរាបីបិនិត្យសិមិតា A/D ដែលរាយការណ៍ 1,000 និង ព័ត៌មាន ធ្វើឡើយរាយការណ៍ 10 (10 > A/D > 1)
 - ចង្វែងរាបីបិនិត្យសិមិតា A/D ដែលរាយការណ៍ 10 និង ព័ត៌មាន ធ្វើឡើយរាយការណ៍ 1 ($10 > A/D > 1$)
 - ចង្វែងរាបីបិនិត្យសិមិតា A/D ដែលរាយការណ៍ 1 និង ព័ត៌មាន ធ្វើឡើយរាយការណ៍ 0,01 ($1 > A/D > 0,01$)
 - ចង្វែងរាបីបិនិត្យសិមិតា A/D ដែលរាយការណ៍ 0,01 ($A/D > 0,01$)

ຈົດເປັນ ແຫ່ງກຳໄມ້ເລັ້ມສີປະພາຕີ 1
ຈົດເປັນ ແຫ່ງກຳໄມ້ເລັ້ມສີປະພາຕີ 2
ຈົດເປັນ ພູ້ກຳເນີນເລັ້ມສີປະພາຕີ 3
ຈົດເປັນ ແຫ່ງກຳໄມ້ເລັ້ມສີປະພາຕີ 4
ຈົດເປັນ ແຫ່ງກຳໄມ້ເລັ້ມສີປະພາຕີ 5

สืบสิริในงานค้านเวนดิจก้าวแม่น:

$$A/D = \sum_n \frac{\sum_i A_{i,n}}{n}$$

A_{in} = ດ້ວຍສູນເຕັມລະບົງກາມ (i) ຂອງລົງສ່ອງເຊີ້ນ (ii) ຂອງເຕັມຂຶ້ນນິດ

$D_n = \text{แบบเริ่มต้นของวิธีการแก้ไขแบบที่ } n$

ຕາຕາລາງ ການຈໍາແນກປະເພດຂອງການຂ່ອຂະໜາດ

ຫຼັງກຳນົດລົງສີ

ລັກສະນະການໃໝ່ ແຫ່ງກຳນົດລົງສີ (Source)	ລົງສີອື່ນໄຫຍ້ (Radionuclide)	ປະລິມານການໃໝ່ ລົງສີອື່ນໄຫຍ້		ຄ່າຄວາມອັນຕະລາຍ D value	ຮັດຕາສ່ວນ ລະຫວ່າງ ຄໍາ ລົງສີ ກັບ ຄວາມ ອັນຕະລາຍ (Ratio A/D)	ຈຳເນັກປະບົດ Category	
		Ci	TBq			A/D	ຕາມ ພິຈາລະນາ ໂດຍລວມ
ຫຼັງກຳນົດລົງສີປະເພດທີ 1 (Category 1)							
Sr-90	Max	6.80E+05	2.50E+04	1.00E+00	2.50E+04	1	
Sr-90	Min	9.00E+03	3.30E+02	1.00E+00	3.30E+02	2	1
Pu-238	Typ	2.00E+04	7.40E+02	1.00E+00	7.40E+02	2	
Pu-238	Max	2.80E+02	1.00E+01	6.00E-02	1.70E+02	2	
Pu-238	Min	2.80E+01	1.00E+00	6.00E-02	1.70E+01	2	1
Pu-238	Typ	2.80E+02	1.00E+01	6.00E-02	1.70E+02	2	
Co-60	Max	1.5E+07	5.6E+05	3.E-02	1.9E+07	1	
Co-60	Min	5.0E+03	1.9E+02	3.E-02	6.2E+03	1	1
Co-60	Typ	4.0E+06	1.5E+05	3.E-02	4.9E+06	1	
Cs-137	Max	5.0E+06	1.9E+05	1.E-01	1.9E+06	1	
Cs-137	Min	5.0E+03	1.9E+02	1.E-01	1.9E+03	1	1
Cs-137	Typ	3.0E+06	1.1E+05	1.E-01	1.1E+06	1	
Self-shielded Irradiator	Cs-137	Max	4.2E+04	1.6E+03	1.E-01	1.6E+04	1
Self-shielded Irradiator	Cs-137	Min	2.5E+03	9.3E+01	1.E-01	9.3E+02	2
Cs-137	Typ	1.5E+04	5.6E+02	1.E-01	5.6E+03	1	
Cs-137	Max	5.0E+04	1.9E+03	3.E-02	6.2E+04	1	
Cs-137	Min	1.5E+03	5.6E+01	3.E-02	1.9E+03	1	1

	Co-60	Typ	2.5E+04	9.3E+02	3.E-02	3.1E+04	1	
Blood/tissue irradiators	Cs-137	Max	1.2E+04	4.4E+02	1.E-01	4.4E+03	1	
	Cs-137	Min	1.0E+03	3.7E+01	1.E-01	3.7E+02	2	1
	Cs-137	Typ	7.0E+03	2.6E+02	1.E-01	2.6E+03	1	
	Co-60	Max	3.0E+03	1.1E+02	3.E-02	3.7E+03	1	
Multi-beam teletherapy (Gamma knife source)	Co-60	Min	1.5E+03	5.6E+01	3.E-02	1.9E+03	1	1
	Co-60	Typ	2.4E+03	8.9E+01	3.E-02	3.0E+03	1	
	Co-60	Max	1.0E+04	3.7E+02	3.E-02	1.2E+04	1	
	Co-60	Min	4.0E+03	1.5E+02	3.E-02	4.9E+03	1	1
Teletherapy sources	Co-60	Typ	7.0E+03	2.6E+02	3.E-02	8.6E+03	1	
	Co-60	Max	1.5E+04	5.6E+02	3.E-02	1.9E+04	1	
	Co-60	Min	1.0E+03	3.7E+01	3.E-02	1.2E+03	1	1
	Co-60	Typ	4.0E+03	1.5E+02	3.E-02	4.9E+03	1	
	Cs-137	Max	1.5E+03	5.6E+01	1.E-01	5.6E+02	1	
	Cs-137	Min	5.0E+02	1.9E+01	1.E-01	1.9E+02	1	1
	Cs-137	Typ	5.0E+02	1.9E+01	1.E-01	1.9E+02	1	
ຜູ້ງກໍານົມດັວງສິປະເພດທີ 2 (Category 2)								
Industrial radiography sources	Co-60	Max	2.0E+02	7.4E+00	3.E-02	2.5E+02	2	
	Co-60	Min	1.1E+01	4.1E-01	3.E-02	1.4E+01	2	2
	Co-60	Typ	6.0E+01	2.2E+00	3.E-02	7.4E+01	2	
	Ir-192	Max	2.0E+02	7.4E+00	8.E-02	9.3E+01	2	
	Ir-192	Min	5.0E+00	1.9E-01	8.E-02	2.3E+00	2	
	Ir-192	Typ	1.0E+02	3.7E+00	8.E-02	4.6E+01	3	2
	Se-75	Max	8.0E+01	3.0E+00	2.E-01	1.5E+01	2	2

	Se-75	Min	8.0E+01	3.0E+00	2.E-01	1.5E+01	2	
	Se-75	Typ	8.0E+01	3.0E+00	2.E-01	1.5E+01	2	
	Yb-169	Max	1.0E+01	3.7E-01	3.E-01	1.2E+00	2	
	Yb-169	Min	2.5E+00	9.3E-02	3.E-01	3.1E-01	3	2
	Yb-169	Typ	5.0E+00	1.9E-01	3.E-01	6.2E-01	4	
	Tm-170	Max	2.0E+02	7.4E+00	2.E+01	3.7E-01	4	
	Tm-170	Min	2.0E+01	7.4E-01	2.E+01	3.7E-02	4	2
	Tm-170	Typ	1.5E+02	5.6E+00	2.E+01	2.8E-01	4	
Brachytherapy sources-high/medium dose rate	Co-60	Max	2.0E+01	7.4E-01	3.E-02	2.5E+01	2	
Brachytherapy sources-high/medium dose rate	Co-60	Min	5.0E+00	1.9E-01	3.E-02	6.2E+00	3	2
	Co-60	Typ	1.0E+01	3.7E-01	3.E-02	1.2E+01	2	
	Cs-137	Max	8.0E+00	3.0E-01	1.E-01	3.0E+00	3	
	Cs-137	Min	3.0E+00	1.1E-01	1.E-01	1.1E+00	3	
	Cs-137	Typ	3.0E+00	1.1E-01	1.E-01	1.1E+00	3	
	Ir-192	Max	1.2E+01	4.4E-01	8.E-02	5.6E+00	3	
	Ir-192	Min	3.0E+00	1.1E-01	8.E-02	1.4E+00	3	2
	Ir-192	Typ	6.0E+00	2.2E-01	8.E-02	2.8E+00	3	
Calibration sources	Co-60	Max	3.3E+01	1.2E+00	3.E-02	4.1E+01	2	
Calibration sources	Co-60	Min	5.5E-01	2.0E-02	3.E-02	6.8E-01	4	2
	Co-60	Typ	2.0E+01	7.4E-01	3.E-02	2.5E+01	2	
	Cs-137	Max	3.0E+03	1.1E+02	1.E-01	1.1E+03	1	
	Cs-137	Min	1.5E+00	5.6E-02	1.E-01	5.6E-01	4	2
	Cs-137	Typ	6.0E+01	2.2E+00	1.E-01	2.2E+01	2	
ចំណាំរាយរបស់រាយសំគាល់របស់ 3 (Category 3)								
Level guages	Cs-137	Max	5.0E+00	1.9E-01	1.9E-01	1.9E+00	3	3

	Cs-137	Min	1.0E+00	3.7E-02	3.7E-02	3.7E-01	4	
	Cs-137	Typ	5.0E+00	1.9E-01	1.9E-01	1.9E+00	3	
	Co-60	Max	1.0E+01	3.7E-01	3.7E-01	1.2E+01	2	
	Co-60	Min	1.0E-01	3.7E-03	3.7E-03	1.2E-01	4	3
Calibration sources	Co-60	Typ	5.0E+00	1.9E-01	1.9E-01	6.2E+00	3	
	Am-241	Max	2.0E+01	7.4E-01	6.E-02	1.2E+01	3	
	Am-241	Min	5.0E+00	1.9E-01	6.E-02	3.1E+00	3	3
Conveyor gauges	Am-241	Typ	1.0E+01	3.7E-01	6.E-02	6.2E+00	2	
	Cs-137	Max	4.0E+01	1.5E+00	1.E-01	1.5E+01	2	
	Cs-137	Min	3.0E-03	1.1E-04	1.E-01	1.1E-03	5	3
	Cs-137	Typ	3.0E-00	1.1E-01	1.E-01	1.1E+00	3	
	Cf-252	Max	3.7E-02	1.4E-03	2.E-02	6.8E-02	4	
	Cf-252	Min	3.7E-02	1.4E-03	2.E-02	6.8E-02	4	3
Blast furnaces	Cf-252	Typ	3.7E-02	1.4E-03	2.E-02	6.8E-02	4	
gauges	Co-60	Max	2.0E+00	7.4E-02	3.E-02	2.5E+00	3	
	Co-60	Min	1.0E+00	3.7E-02	3.E-02	1.2E+00	3	3
Dredger gauge	Co-60	Typ	1.0E+00	3.7E-02	3.E-02	1.2E+00	3	
	Co-60	Max	2.6E+00	9.6E-02	3.E-02	3.2E+00	3	
	Co-60	Min	2.5E-01	9.3E-03	3.E-02	3.1E-01	4	3
	Co-60	Typ	7.5E-01	2.8E-02	3.E-02	9.3E-01	4	
	Cs-137	Max	1.0E+01	3.7E-01	1.E-01	3.7E+00	3	
	Cs-137	Min	2.0E-01	7.4E-03	1.E-01	7.4E-02	4	3
Spinning pipe	Cs-137	Typ	2.0E+00	7.4E-02	1.E-01	7.4E-01	4	
gauges	Cs-137	Max	5.0E+00	1.9E-01	1.E-01	1.9E+00	3	
	Cs-137	Min	2.0E+00	7.4E-02	1.E-01	7.4E-01	4	3

	Cs-137	Typ	2.0E+00	7.4E-02	1.E-01	7.4E-01	4	
Research reactor start up sources	Am-241/Be	Max	5.0E+00	1.9E-01	6.E-02	3.1E+00	3	
	Am-241/Be	Min	2.0E+00	7.4E-02	6.E-02	1.2E+00	3	
	Am-241/Be	Typ	2.0E+00	7.4E-02	6.E-02	1.2E+00	3	
Well logging sources	Am-241/Be	Max	2.3E+01	8.5E-01	6.E-02	1.4E+01	2	
	Am-241/Be	Min	5.0E-01	1.9E-02	6.E-02	3.1E-01	4	
	Am-241/Be	Typ	2.0E+01	7.4E-01	6.E-02	1.2E+01	2	
	Cs-137	Max	2.0E+00	7.4E-02	1.E-01	7.4E-01	4	
	Cs-137	Min	1.0E+00	3.7E-02	1.E-01	3.7E-01	4	
	Cs-137	Typ	2.0E+00	7.4E-02	1.E-01	7.4E-01	4	
	Cf-252	Max	1.1E-01	4.1E-03	2.E-02	2.0E-01	4	
	Cf-252	Min	2.7E-02	1.0E-03	2.E-02	5.0E-02	4	
	Cf-252	Typ	3.0E-02	1.1E-03	2.E-02	5.6E-02	4	
Peacemaker	Pu-238	Max	8.0E+00	3.0E-01	6.E-02	4.9E+00	3	
	Pu-238	Min	2.9E+00	1.1E-01	6.E-02	1.8E+00	3	
	Pu-238	Typ	3.0E+00	1.1E-01	6.E-02	1.9E+00	3	
Calibration sources	Pu-239/Be	Max	1.0E+01	3.7E-01	6.E-02	6.2E+00	3	
	Pu-239/Be	Min	2.0E+00	7.4E-02	6.E-02	1.2E+00	3	
	Pu-239/Be	Typ	3.0E+00	1.1E-01	6.E-02	1.9E+00	3	
ផ្សេងៗរបាយការណ៍សិក្សាមធ្យាតិ 4 (Category 4)								
Brachytherapy sources-low dose rate	Cs-137	Max	7.0E-01	2.6E-02	1.E-01	2.6E-01	4	
	Cs-137	Min	1.0E-02	3.7E-04	1.E-01	3.7E-03	5	
	Cs-137	Typ	5.0E-01	1.9E-02	1.E-01	1.9E-01	4	
	Ra-226	Max	5.0E-02	1.9E-03	4.E-02	4.6E-02	4	
	Ra-226	Min	5.0E-03	1.9E-04	4.E-02	4.6E-03	5	

Ra-226	Typ	1.5E-02	5.6E-04	4.E-02	1.4E-02	4	
I-125	Max	4.0E-02	1.5E-03	2.E-01	7.4E-03	5	
I-125	Min	4.0E-02	1.5E-03	2.E-01	7.4E-03	5	4
I-125	Typ	4.0E-02	1.5E-03	2.E-01	7.4E-03	5	
Ir-192	Max	7.5E-01	2.8E-02	8.E-02	3.5E-01	4	
Ir-192	Min	2.0E-02	7.4E-04	8.E-02	9.3E-03	5	4
Ir-192	Typ	5.0E-1	1.9E-02	8.E-02	2.3E-01	4	
Au-198	Max	8.0E-02	3.0E-03	2.E-01	1.5E-02	4	
Au-198	Min	8.0E-02	3.0E-03	2.E-01	1.5E-02	4	
Au-198	Typ	8.0E-02	3.0E-03	2.E-01	1.5E-02	4	
Cf-252	Max	8.3E-02	3.1E-03	2.E-02	1.5E-01	4	
Cf-252	Min	8.3E-02	3.1E-03	2.E-02	1.5E-01	4	
Thickness gauges	Kr-85	Typ	8.3E-02	3.1E-03	2.E-02	1.5E-01	4
	Kr-85	Max	1.0E+00	3.7E-02	3.E+01	1.2E-03	5
	Kr-85	Min	5.0E-02	1.9E-03	3.E+01	6.2E-05	5
	Kr-85	Typ	1.0E+00	3.7E-02	3.E+01	1.2E-03	5
	Sr-90	Max	2.0E-01	7.4E-03	1.E+00	7.4E-03	5
	Sr-90	Min	1.0E-02	3.7E-04	1.E+00	3.7E-04	5
	Sr-90	Typ	1.0E-01	3.7E-03	1.E+00	3.7E-03	5
	Am-241	Max	6.0E-01	2.2E-02	6.E-02	3.7E-01	4
	Am-241	Min	3.0E-01	1.1E-02	6.E-02	1.9E-01	4
	Am-241	Typ	6.0E-01	2.2E-02	6.E-02	3.7E-01	4
Pm-147	Max	5.0E-02	1.9E-03	4.E+01	4.6E-05	5	
Pm-147	Min	2.0E-03	7.4E-05	4.E+01	1.9E-06	5	4
Pm-147	Typ	5.0E-02	1.9E-03	4.E+01	4.6E-05	5	

	Cm-244	Max	1.0E+00	3.7E-02	5.E-02	7.4E-01	4	
	Cm-244	Min	2.0E-01	7.4E-03	5.E-02	1.5E-01	4	4
Fill level gauges	Cm-244	Typ	4.0E-01	1.5E-02	5.E-02	3.0E-01	4	
	Am-241	Max	1.2E-01	4.4E-03	6.E-02	7.4E-02	4	
	Am-241	Min	1.2E-02	4.4E-04	6.E-02	7.4E-03	5	4
	Am-241	Typ	6.0E-02	2.2E-03	6.E-02	3.7E-02	4	
	Cs-137	Max	6.5E-02	2.4E-03	1.E-01	2.4E-02	4	
	Cs-137	Min	5.0E-02	1.9E-03	1.E-01	1.9E-02	4	4
	Cs-137	Typ	6.0E-02	2.2E-03	1.E-01	2.2E-02	4	
	Co-60	Max	5.0E-01	1.9E-02	3.E-02	6.2E-01	4	
	Co-60	Min	5.0E-03	1.9E-04	3.E-02	6.2E-03	5	4
Calibration sources	Co-60	Typ	2.4E-02	8.7E-04	3.E-02	2.9E-02	4	
	Sr-90	Max	2.0E-01	7.4E-03	1E+00	7.4E-03	5	
	Sr-90	Min	1.0E-02	3.7E-04	1E+00	3.7E-04	5	4
	Sr-90	Typ	1.0E-01	3.7E-03	1E+00	3.7E-03	5	
Moisture detector	Am-241/Be	Max	6.0E-01	2.2E-02	6.E-02	3.7E-01	4	
	Am-241/Be	Min	3.0E-01	1.1E-02	6.E-02	1.9E-01	4	4
	Am-241/Be	Typ	6.0E-01	2.2E-02	6.E-02	3.7E-01	4	
Fill level gauges	Pm-147	Max	5.0E-02	1.9E-03	4.E+01	4.6E-05	5	
	Pm-147	Min	2.0E-03	7.4E-05	4.E+01	1.9E-06	5	4
	Pm-147	Typ	5.0E-02	1.9E-03	4.E+01	4.6E-05	5	
	Cm-244	Max	1.0E+00	3.7E-02	5.E-02	7.4E-01	4	
	Cm-244	Min	2.0E-01	7.4E-03	5.E-02	1.5E-01	4	4
	Cm-244	Typ	4.0E-01	1.5E-02	5.E-02	3.0E-01	4	
	Am-241	Max	1.2E-01	4.4E-03	6.E-02	7.4E-02	4	4

	Am-241	Min	1.2E-02	4.4E-04	6.E-02	7.4E-03	5	
Density gauges	Am-241	Typ	6.0E-02	2.2E-03	6.E-02	3.7E-02	4	
	Cs-137	Max	6.5E-02	2.4E-03	1.E-01	2.4E-02	4	
	Cs-137	Min	5.0E-02	1.9E-03	1.E-01	1.9E-02	4	4
	Co-60	Max	5.0E-01	1.9E-02	3.E-02	6.2E-01	4	
	Co-60	Typ	2.4E-02	8.7E-04	3.E-02	2.9E-02	4	
Calibration sources	Sr-90	Max	2.0E+00	7.4E-02	1.E+00	7.4E-02	4	
	Sr-90	Min	2.0E+00	7.4E-02	1.E+00	7.4E-02	4	
Moisture /density gauges	Sr-90	Typ	2.0E+00	7.4E-02	1.E+00	7.4E-02	4	
	Am-241/Be	Max	1.0E-01	3.7E-03	6.E-02	6.2E-02	4	
	Am-241/Be	Min	5.0E-02	1.9E-03	6.E-02	3.1E-02	4	4
	Cs-137	Max	1.0E-02	3.7E-04	1.E-01	3.7E-03	5	
	Cs-137	Min	8.0E-03	3.0E-04	1.E-01	3.0E-03	5	4
	Cs-137	Typ	1.0E-02	3.7E-04	1.E-01	3.7E-03	5	
	Am-241/Be	Max	1.0E-01	3.7E-03	6.E-02	6.2E-02	4	
	Am-241/Be	Min	8.0E-03	3.0E-04	6.E-02	4.9E-03	5	4
	Am-241/Be	Typ	5.0E-02	1.9E-03	6.E-02	3.1E-02	4	
	Cs-137	Max	1.1E-02	4.1E-04	1.E-01	4.1E-03	5	
	Cs-137	Min	1.0E-03	3.7E-05	1.E-01	3.0E-04	5	4
Bone densitometry sources	Cs-137	Typ	1.1E-02	3.7E-05	1.E-01	3.7E-03	5	
	Ra-226	Max	4.0E-03	1.5E-04	4.E-02	3.7E-03	5	
	Ra-226	Min	2.0E-03	7.4E-05	4.E-02	1.9E-03	5	4

	Ra-226	Typ	2.0E-03	7.4E-05	4.E-02	1.9E-03	5	
	Cf-252	Max	7.0E-05	2.6E-06	2.E-02	1.3E-04	5	
	Cf-252	Min	3.0E-05	1.1E-06	2.E-02	5.6E-05	5	4
	Cf-252	Typ	6.0E-05	2.2E-06	2.E-02	1.1E-04	5	
	Cd-109	Max	2.0E-02	7.4E-04	2.E+01	3.7E-05	5	
	Cd-109	Min	2.0E-02	7.4E-04	2.E+01	3.7E-05	5	4
	Cd-109	Typ	2.0E-02	7.4E-04	2.E+01	3.7E-05	5	
	Gd-153	Max	1.5E+00	5.6E-02	1.E+00	5.6E-02	4	
	Gd-153	Min	2.0E-02	7.4E-04	1.E+00	7.4E-04	5	4
	Gd-153	Typ	1.0E+00	3.7E-02	1.E+00	3.7E-02	5	
	I-125	Max	8.0E-01	3.0E-02	2.E-01	1.5E-01	4	
	I-125	Min	4.0E-02	1.5E-03	2.E-01	7.4E-03	5	4
	I-125	Typ	5.0E-01	1.9E-02	2.E-01	9.3E-02	4	
	Am-241	Max	2.7E-01	1.0E-02	6.E-02	1.7E-01	4	
	Am-241	Min	2.7E-02	1.0E-03	6.E-02	1.7E-02	4	
	Am-241	Typ	1.4E-01	5.0E-03	6.E-02	8.3E-02	4	
Static eliminators	Am-241	Max	1.1E-01	4.1E-03	6.E-02	6.8E-02	4	
	Am-241	Min	3.0E-02	1.1E-03	6.E-02	1.9E-02	4	
	Am-241	Typ	3.0E-02	1.1E-03	6.E-02	1.9E-02	4	
	Po-210	Max	1.1E-01	4.1E-03	6.E-02	6.8E-02	4	
	Po-210	Min	3.0E-02	1.1E-03	6.E-02	1.9E-02	4	
	Po-210	Typ	3.0E-02	1.1E-03	6.E-02	1.9E-02	4	
Diagnostic isotope generators	Mo-90	Max	1.0E+01	3.7E-01	3.E-01	1.2E+00	3	
	Mo-90	Min	1.0E+00	3.7E-02	3.E-01	1.2E-01	4	
	Mo-90	Typ	1.0E+00	3.7E-02	3.E-01	1.2E-01	4	

Medical unsealed sources	I-137	Max	2.0E-01	7.4E-03	2.E-01	3.7E-02	4	4
	I-137	Min	1.0E-01	3.7E-03	2.E-01	1.9E-02	4	4
	I-137	Typ	1.0E-01	3.7E-03	2.E-01	1.9E-02	4	4
ឧប្បជ្ជការណិតវិនិច្ឆ័យលទ្ធផលទី 5 (Category 5)								
XRF analyzer sources	Fe-55	Max	1.4E-01	5.0E-03	8.E+02	6.2E-06	5	5
	Fe-55	Min	3.0E-03	1.1E-04	8.E+02	1.4E-07	5	5
	Fe-55	Typ	2.0E-02	7.4E-04	8.E+02	9.3E-07	5	5
Electron capture detector sources	Cd-190	Max	1.5E-01	5.6E-03	2.E+01	2.8E-04	5	5
	Cd-190	Min	3.0E-02	1.1E-03	2.E+01	5.6E-05	5	5
	Cd-190	Typ	3.0E-02	1.1E-03	2.E+01	5.6E-05	5	5
	Co-57	Max	4.0E-02	1.5E-03	7.E-01	2.1E-03	5	5
	Co-57	Min	1.5E-02	5.6E-04	7.E-01	7.9E-04	5	5
	Co-57	Typ	2.5E-02	9.3E-04	7.E-01	1.3E-03	5	5
	Ni-63	Max	2.0E-02	7.4E-04	6.E+01	1.2E-05	5	5
	Ni-63	Min	5.0E-03	1.9E-04	6.E+01	3.1E-06	5	5
	Ni-63	Typ	1.0E-02	3.7E-04	6.E+01	6.2E-06	5	5
	H-3	Max	3.0E-01	1.1E-02	2.E+03	5.6E-06	5	5
	H-3	Min	5.0E-02	1.9E-03	2.E+03	9.3E-07	5	5
	H-3	Typ	2.5E-01	9.3E-03	2.E+03	4.6E-06	5	5
Lighting preventers	Am-241	Max	1.3E-02	4.8E-04	6.E-02	8.0E-03	5	5
	Am-241	Min	1.3E-03	4.8E-05	6.E-02	8.0E-04	5	5
	Am-241	Typ	1.3E-03	4.8E-05	6.E-02	8.0E-04	5	5
Brachytherapy sources: low dose rate eye plaques and	Ra-226	Max	8.0E-05	3.0E-06	4.E-02	7.40E-05	5	5
	Ra-226	Min	7.0E-06	2.6E-07	4.E-02	6.50E-06	5	5
	Ra-226	Typ	3.0E-05	1.1E-06	4.E-02	2.80E-05	5	5

permanent implants	H-3	Max	2.0E-01	7.4E-03	2.E+03	3.70E-06	5	
	H-3	Min	2.0E-01	7.4E-03	2.E+03	3.70E-06	5	5
	H-3	Typ	2.0E-01	7.4E-03	2.E+03	3.70E-06	5	
	Sr-90	Max	4.0E-02	1.5E-03	1.E+00	1.50E-03	5	
	Sr-90	Min	2.0E-02	7.4E-04	1.E+00	7.40E-04	5	5
	Sr-90	Typ	2.5E-02	9.3E-04	1.E+00	9.30E-04	5	
	Ru/Rh-106	Max	6.0E-04	2.2E-05	3.E-01	7.40E-05	5	
	Ru/Rh-106	Min	2.2E-04	8.1E-06	3.E-01	2.70E-05	5	
	Ru/Rh-106	Typ	6.0E-04	2.2E-05	3.E-01	7.40E-05	5	
PET check sources	Pd-103	Max	3.0E-02	1.1E-03	9.E+01	1.20E-05	5	
	Pd-103	Min	3.0E-02	1.1E-03	9.E+01	1.20E-05	5	
	Pd-103	Typ	3.0E-02	1.1E-03	9.E+01	1.20E-05	5	
	Ge-68	Max	1.0E-02	3.7E-04	7.E-01	5.3E-04	5	
	Ge-68	Min	1.0E-03	3.7E-05	7.E-01	5.3E-05	5	
	Ge-68	Typ	3.0E-03	1.1E-04	7.E-01	1.6E-04	5	
Mossbauer spectrometry sources	Co-57	Max	1.0E-01	3.7E-03	7.E-01	5.3E-03	5	
	Co-57	Min	5.0E-03	1.9E-04	7.E-01	2.6E-04	5	
Tritium targets	Co-57	Typ	5.0E-02	1.9E-03	7.E-01	2.6E-03	5	
	H-3	Max	3.0E+01	1.1E+00	2.E+03	5.6E-04	5	
	H-3	Min	3.0E+00	1.1E-01	2.E+03	5.6E-05	5	
	H-3	Typ	7.0E+00	2.6E-01	2.E+03	1.3E-04	5	
Medical unsealed sources	P-32	Max	6.0E-01	2.2E-02	1.E+01	2.2E-03	5	
	P-32	Min	6.0E-02	2.2E-03	1.E+01	2.2E-04	5	
	P-32	Typ	6.0E-01	2.2E-02	1.E+01	2.2E-03	5	

ອະຫິນາດຳລັບ

ພະຍານຄົມຄອງຈານປອດໄພລູສ ແລະ ນວຍຮຍ, ກົມຄົມຄອງຫະຍາສາດ, ກະຊວງສາສາທ່ານ ແລະ ກົມ

Source = ປະຍາດເຫຼຸ້າກຳນົດລົງສີ

Radionuclides	= បាតការម៉ាបែងតែវិសិទ្ធិ	Spinning pipe gauges	= ឧបករណ៍វត្ថុដោយការបញ្ចូនខ្លួន
Quantities in use	= ប្រភេទមានឈាមានមំនុះ	Research reactor startup sources	= ឃើញការបិទជីវិតីសិទ្ធិ ហើយធ្វើបានបាប់បិទការអិវិជ្ជម័យ
D value	= តំបន់បាតការបែងតែវិសិទ្ធិ	Well logging sources	= ឃើញការបិទជីវិតីសិទ្ធិដើម្បីចុះចាប់មំបៀប
Ratio A/D	= តំបន់សំណុំលេខចំរៀងការ ឬ តំបន់បាតការបែងតែវិសិទ្ធិ	Pacemakers	= ពិនិត្យបុគ្គលិក
Category	= ប្រភេទខ្សែងគោរការម៉ាបែងតែវិសិទ្ធិ	Brachytherapy sources – low dose rate	= ឃើញការបិទជីវិតីសិទ្ធិដើម្បីបានបាប់បិទការអិវិជ្ជម័យ
Blood/tissue	= ស៊ីណុល ឬ ស៊ីណុលបិទ	ធម៌សិលិចប៉ែងការ	
Irradiators used in sterilization and food preservation	= ពិនិត្យសាយធម៌សិលិចប៉ែងការ ឬ បាតការ	Thickness gauges	= ឧបករណ៍វត្ថុដោយការគោរមិញ
Self-shielded irradiators	= ពិនិត្យសាយធម៌សិលិចប៉ែងការ	Fill level gauges	= ឧបករណ៍វត្ថុដោយការបែងតែវិសិទ្ធិ ឬ តំបន់បាតការ
Irradiators	= ពិនិត្យ-ឧបករណ៍សាយធម៌	Moisture detectors	= ពិនិត្យបាតការគោរមិញ
Industrial radiography sources	= ឃើញការបិទជីវិតីសិទ្ធិ ឬ ឱ្យឈរបាតការបែងតែវិសិទ្ធិ	Density gauges	= ឧបករណ៍វត្ថុដោយការគោរមិញ
Brachytherapy sources - high/medium dose rate	= ឃើញការបិទជីវិតីសិទ្ធិ ឬ ឱ្យឈរបាតការបែងតែវិសិទ្ធិ	Bone densitometry sources	= ឃើញការបិទជីវិតីសិទ្ធិ ឬ ឱ្យឈរបាតការបែងតែវិសិទ្ធិ
Brachytherapy sources - low dose rate	= ឃើញការបិទជីវិតីសិទ្ធិ ឬ ឱ្យឈរបាតការបែងតែវិសិទ្ធិ	Static eliminators	= ពិនិត្យការបិទជីវិតីសិទ្ធិ
Instrumentation sources	= ឱ្យឈរបាតការបែងតែវិសិទ្ធិ ឬ ឱ្យឈរបាតការបែងតែវិសិទ្ធិ	Diagnostic isotope generators	= ពិនិត្យការបិទជីវិតីសិទ្ធិ ឬ ឱ្យឈរបាតការបែងតែវិសិទ្ធិ
Calibration sources	= ប្រើប្រាស់ឃើញការបិទជីវិតីសិទ្ធិ ឬ ឱ្យឈរបាតការបែងតែវិសិទ្ធិ	Medical unsealed sources	= ឃើញការបិទជីវិតីសិទ្ធិ ឬ ឱ្យឈរបាតការបែងតែវិសិទ្ធិ
Level gauges	= ឧបករណ៍ឱ្យឈរបាតការបែងតែវិសិទ្ធិ	Analyzer sources	= ឃើញការបិទជីវិតីសិទ្ធិ ឬ ឱ្យឈរបាតការបែងតែវិសិទ្ធិ
Conveyor gauges	= ឧបករណ៍ឱ្យឈរបាតការបែងតែវិសិទ្ធិ	Lightning preventers	= ស្នើសុំការបិទជីវិតីសិទ្ធិ
Blast furnace gauges	= ឧបករណ៍ឱ្យឈរបាតការបែងតែវិសិទ្ធិ	PET check sources	= ឃើញការបិទជីវិតីសិទ្ធិ ឬ ឱ្យឈរបាតការបែងតែវិសិទ្ធិ
Dredger gauges	= ឧបករណ៍ឱ្យឈរបាតការបែងតែវិសិទ្ធិ		

ເອກະສານຊ້ອນຫ້າຍ 2

ປະລິມານລັງສີສໍາລັບການປະຕິບັດວຽກງານ ຕ້ອງບໍ່ເກີນທີ່ກຳນົດຕາມມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ

ຂົດຈຳກັດປະລິມານລັງສີ:

ພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍ (Application)	ຂົດຈຳກັດປະລິມານລັງສີ (ທົວໜ່ວຍ ມິນລືຊີເວີດ ຕໍ່ປີ) Dose limit per year (mSv)
ປະລິມານລັງສີທີ່ໄດ້ຮັບທີ່ວ່າງກາຍ	20 ມິນລືຊີເວີດ
ປະລິມານລັງສີທີ່ໄດ້ຮັບທີ່ວ່າງກາຍ ໃນຊ່ວງ 5 ປີ ແຕ່ລະປີບໍ່ເກີນ	50 ໄນໄຄຊີເວີດ
ຕະຫຼອດຊ່ວງ 5 ປີ ຕິດຕໍ່ກັນ ທີ່ວ່າງກາຍຕ້ອງໄດ້ຮັບລັງສີບໍ່ເກີນ	100 ມິນລືຊີເວີດ
ປະລິມານລັງສີສົມມູນສໍາລັບ ເລີນຕາ	20 ມິນລືຊີເວີດ
ປະລິມານລັງສີສົມມູນສໍາລັບ ເລີນຕາ ໃນຊ່ວງ 5 ປີ ແຕ່ລະປີບໍ່ເກີນ	50 ໄນໄຄຊີເວີດ
ຕະຫຼອດຊ່ວງ 5 ປີ ຕິດຕໍ່ກັນ ເລີນຕາ ຕ້ອງໄດ້ຮັບລັງສີບໍ່ເກີນ	100 ມິນລືຊີເວີດ
ຜົວໜັງ ມີ ແລະ ຕິນ	500 ມິນລືຊີເວີດ
ຜູ້ປະຕິບັດງານລັງສີ ແມ່ຍິງຖືພາ ຫຼື ລະຫວ່າງການໃຫ້ມີມຸກ	20 ມິນລືຊີເວີດ

ຜູ້ຮັບໃບອະນຸຍາດ:

ຕ້ອງຄຸນຄອງເປົ້າແຍງບໍ່ໃຫ້ບຸກຄົນ ທີ່ມີອາຍຸ 16 ປີ ຂັ້ນໄປ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 18 ປີ ທີ່ໄດ້ຮັບລັງສີ ປະລິມານເກີນທີ່ກຳນົດໄວ້ດັ່ງຕັ້ງປົນ:

- (1) ປະລິມານລັງສີສະເລ່ຍ 6 ມິນລືຊີເວີດ ຕໍ່ປີ;
- (2) ປະລິມານລັງສີ ສໍາລັບ ເລີນດວງຕາ 20 ໄນໄຄຊີເວີດ ຕໍ່ປີ;
- (3) ປະລິມານລັງສີ ສໍາລັບ ສ່ວນທີ່ເປັນຜົວໜັງ ມີ ແລະ ຕິນ 150 ໄນໄຄຊີເວີດ ຕໍ່ປີ ໂດຍປະລິມານລັງສີສົມມູນສໍາລັບ ສ່ວນທີ່ເປັນຜົວໜັງ ມັນໃຫ້ວັດຈາກຄ່າສະເລ່ຍປະລິມານລັງສີ ຕໍ່ 1 ຊັງຕີແມ່ດກອນ ບໍລິເວນຜົວໜັງ ທີ່ໄດ້ຮັບລັງສີ ຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ຕ້ອງຄວບຄຸມ ເປົ້າແຍງ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນຜູ້ມາໃຊ້ບໍລິການທາງແພດໄດ້ຮັບລັງສີເກີນປະລິມານທີ່ກຳນົດໄວ້ດັ່ງນີ້:

- (1) ປະລິມານລັງສີ 1 ມິນລືຊີເວີດ ຕໍ່ປີ ຫ້າງນີ້ ໃນກໍາລະນີສະຖານະການທີ່ປະລິມານລັງສີລວມ ຕໍ່ປີ ອາດເກີນທີ່ກຳນົດໄວ້ ແຕ່ປະລິມານລັງສີລວມ ໂດຍສະເລ່ຍ ຕະຫຼອດຊ່ວງ 5 ປີ ຕິດຕໍ່ກັນ ຈະຕ້ອງບໍ່ເກີນ 5 ມິນລືຊີເວີດ ຕໍ່ປີ.
- (2) ປະລິມານລັງສີມູນ ສໍາລັບເລີນດວງຕາ 15 ມິນລືຊີເວີດ ຕໍ່ປີ.
- (3) ປະລິມານລັງສີມູນສໍາລັບຜົວໜັງ ມີ ແລະ ຕິນ 50 ມິນລືຊີເວີດ ຕໍ່ປີ.

ໃນສະຖານທີ່ປະກອບການທີ່ບໍ່ມີການນຳໃຊ້ແຫຼ່ງກໍາເນີດລັງສີ ຫຼື ຈັດເກັບວັດສະດຸກໍາມັນຕະລັງສີ ແລ້ວ, ຜູ້ຮັບໃບ
ອະນຸຍາດຕ້ອງດໍາເນີນການ ບໍ່ໃຫ້ຜູ້ທີ່ປະຕິບັດງານ ຫຼື ປະຊາຊົນໃນເຂດພື້ນທີ່ນັ້ນ ໄດ້ຮັບລັງສີ ເກີນ 3 ໂມໄໂຄຊີເວີດຕໍ່ປີ
ໃນກໍລະນີບຸກຄົນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບລັງສີ ເກີນຂີດຈໍາກັດ ປະລິມານລັງສີ ທີ່ກໍານົດໄວ້ໃຫ້ຜູ້ຮັບໃບ
ອະນຸຍາດ ແຈ້ງອີງການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພຈາກລັງສີ ຊາບດ່ວນ.

ຂີດຈໍາກັດປະລິມານລັງສີໃນສະຖານທີ່ສາຫະລະນະ:

ພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍ (Application)	ຂີດຈໍາກັດປະລິມານລັງສີ (ທີ່ວໜ່ວຍ ມິນລີຊີເວີດ ຕໍ່ປີ) Dose limit per year (mSv)
ປະລິມານລັງສີທີ່ໄດ້ຮັບທີ່ວ່າຮ່າງກາຍ	1 ມິນລີຊີເວີດ
ຕະຫຼອດຊ່ວງ 5 ປີ ຕິດຕໍ່ກັນ ທີ່ວ່າຮ່າງກາຍຕ້ອງໄດ້ຮັບລັງສີບໍ່ເກີນ	5 ມິນລີຊີເວີດ
ປະລິມານລັງສີສີມມູນສໍາລັບ ເລີນຕາ	15 ມິນລີຊີເວີດ
ຜົວໜ້າ	50 ມິນລີຊີເວີດ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3

ຄູ່ມືແນະນຳ ການສອບທຽບ ຄ່າປະລິມານລັງສີສ່ວນບຸກຄົນ

(Calibration of Optically Stimulated Luminescence Dosimeter)

ອະຫິບາຍຄໍາສັບ

ຜູ້ນໍາໃຊ້: ຫ້າຍເຖິງບຸກຄົນ ຫຼື ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບລັງສີ ທີ່ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງວັດແທກຄ່າປະລິມານລັງສີສ່ວນບຸກຄົນ (Optically Stimulated Luminescence "OSL Dosimeter").

ເຄື່ອງ OSL: ຫ້າຍເຖິງ ເຄື່ອງວັດແທກຄ່າປະລິມານລັງສີສ່ວນບຸກຄົນ.

ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບດ້ານ ລັງສີ ແລະ ມົວຄຣຍ: ຫ້າຍເຖິງ ພະແນກຄຸມຄອງຄວາມປອດໄພລັງສີ ແລະ ມົວຄຣຍ, ກົມຄຸມຄອງວິທະຍາສາດ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.

I. ການນໍາໃຊ້ ແລະ ສອບທຽບເຄື່ອງ OSL

ການນໍາໃຊ້ ເຄື່ອງ OSL ຕ້ອງເຫັນສົມກັບແຕ່ລະໜ້າວຽກ ແລະ ຜູ້ນໍາໃຊ້ ຕ້ອງມີ ເຄື່ອງ OSL ສະເພາະຂອງໄຟລາວ ແລະ ບໍ່ສາມາດສັບປ່ຽນ ກັບບຸກຄົນອື່ນ.

ການສອບທຽບ ປະລິມານລັງສີສ່ວນບຸກຄົນ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມປະລິມານທີ່ໄດ້ໃຊ້ງານຕົວຈິງ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- Hp (10) ຫ້າຍເຖິງ ຄ່າປະລິມານລັງສີທີ່ວ່າງກາຍ (Systemic Effective Doses);
- Hp (3) ຫ້າຍເຖິງ ຄ່າປະລິມານລັງສີທຽບທີ່ຂອງດວງຕາ (Eye Equivalent Doses);
- Hp (0.07) ຫ້າຍເຖິງ ຄ່າປະລິມານທຽບທີ່ຂອງຜິວຫັນ (Skin Equivalent Doses).

II. ຄ່າມາດຕະຖານຂອງປະລິມານລັງສີທີ່ໄດ້ຮັບ

ສໍາລັບພະນັກງານວິຊາການລັງສີ ທີ່ອາຍຸ 18 ປີຂຶ້ນໄປ ມີລະດັບ ໃນການຮັບປະລິມານລັງສີ ທີ່ຈໍາກັດ ດັ່ງນີ້:

- ປະລິມານລັງສີທີ່ວ່າງກາຍ (systemic doses) ແມ່ນ 20 ມິນລີຊີເວີດ (mSv) ໂດຍສະເລ່ຍ 5 ປີຕິດຕໍ່ກັນ ບໍ່ເກີນ 100 ມິນລີຊີເວີດ (mSv). ແຕ່ໃນນັ້ນ ປີໃດປີໜຶ່ງ ແມ່ນ ບໍ່ເກີນ 50 ມິນລີຊີເວີດ (mSv);
- ປະລິມານລັງສີ ສໍາລັບ ດວງຕາ (eye equivalent doses) ແມ່ນ 20 ມິນລີຊີເວີດ (mSv) ໂດຍສະເລ່ຍ 5 ປີ ຕິດຕໍ່ກັນ ບໍ່ເກີນ 100 ມິນລີຊີເວີດ (mSv). ແຕ່ໃນນັ້ນ ປີໃດປີໜຶ່ງ ແມ່ນ ບໍ່ເກີນ 50 ມິນລີຊີເວີດ (mSv);
- ປະລິມານລັງສີ ສໍາລັບ ມີ ແລະ ຕິນ (hand and feet) ແມ່ນ 500 ມິນລີຊີເວີດ (mSv) ຕໍ່ໜຶ່ງປີ.

ສໍາລັບ ພະນັກງານຝຶກງານ, ນັກຮຽນ ທີ່ອາຍຸລະຫວ່າງ 16-18 ປີ ມີລະດັບໃນການຮັບປະລິມານລັງສີ ທີ່ຈໍາກັດ ດັ່ງນີ້:

- ປະລິມານລັງສີ ທີ່ວ່າງກາຍ (systemic doses) ແມ່ນ 6 ມິນລີຊີເວີດ (mSv) ຕໍ່ປີ;
- ປະລິມານລັງສີ ສໍາລັບ ດວງຕາ (eye equivalent doses) ແມ່ນ 20 ມິນລີຊີເວີດ (mSv) ຕໍ່ປີ;
- ປະລິມານລັງສີ ສໍາລັບ ມີ ແລະ ຕິນ (hand and feet) ແມ່ນ 150 ມິນລີຊີເວີດ (mSv) ຕໍ່ປີ.

ສໍາລັບ ພະນັກງານວິຊາການລັງສີ ທີ່ເປັນແມ່ຍິງຖືພາ ມີລະດັບໃນການຮັບປະລິມານລັງສີ ທີ່ຈໍາກັດ ດັ່ງນີ້:

- ປະລິມານລັງສີທີ່ວ່າງກາຍ ທີ່ໄດ້ຮັບ ບໍ່ເກີນ 1 ມິນລີຊີເວີດ (mSv) ໃນຊ່ວງໄລຍະການຖືພາ ແລະ ມີລະດັບໃນການຮັບປະລິມານລັງສີ ສະເລ່ຍ ບໍ່ເກີນ 0.1 ມິນລີຊີເວີດ (mSv) ຕໍ່ 1 ເດືອນ.

III. ການປະກອບເອກະສານຂໍ້ມ້າໃຊ້ ເຄື່ອງ OSL

- ຜູ້ນໍາໃຊ້ ທີ່ມີຈຸດປະສົງນໍາໃຊ້ ເຄື່ອງ OSL ຕ້ອງປະກອບເອກະສານ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
- ໜັງສີສະເໜີ (Application form/letter of request);
 - ລາຍຊື່ຜູ້ນໍາໃຊ້ ທີ່ຕ້ອງການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງ OSL (List of Occupational worker);
 - ບັດປະຈຳໄຕ ຫຼື ໜັງສີເຕີມຫາງ (ID Card or Passport);
- ສໍາລັບ ແບບຟອມ ຂອງການຕຶ້ມຂໍ້ມູນ ຕ້ອງປະສານງານ ກັບ ຫ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບດ້ານລັງສີ ແລະ ນົວຄຣຍ.

IV. ຂັ້ນຕອນການບໍລິການ ເຄື່ອງ OSL

ຂັ້ນຕອນ 1: ຜູ້ນໍາໃຊ້ ຕ້ອງຢືນໜັງສີສະເໜີໃຫ້ແກ່ ຫ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບດ້ານລັງສີ ແລະ ນົວຄຣຍ ໃນການສະໜອງ ເຄື່ອງ OSL.

ຂັ້ນຕອນ 2: ຫຼັງຈາກ ທີ່ໄດ້ຮັບເອກະສານຄົບຖ້ວນ, ຫ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບດ້ານລັງສີ ແລະ ນົວຄຣຍ ຈະດຳເນີນຂັ້ນຕອນພາຍໃນ ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມ ແລະ ສະໜອງ ເຄື່ອງ OSL ໃຫ້ແກ່ ຜູ້ນໍາໃຊ້ ພາຍໃນ 03-05 ວັນລັດຖະການ.

ຂັ້ນຕອນ 3: ຜູ້ນໍາໃຊ້ ຕ້ອງແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ລ່ວງໜ້າ 05 ວັນ, ກ່ອນນໍາສິ່ງເຄື່ອງ OSL ໃຫ້ ຫ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບດ້ານລັງສີ ແລະ ນົວຄຣຍ ເພື່ອດໍາເນີນການສອບທຽບ;

ຂັ້ນຕອນ 4: ການດໍາເນີນການສອບທຽບ ແລະ ເຈັ້ງຜົນການສອບທຽບຄ່າປະລິມານລັງສີຂອງ ເຄື່ອງ OSL ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພາຍໃນ 10 ວັນ ລັດຖະການ ຫຼັງຈາກໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບໄດ້ຮັບເຄື່ອງ OSL;

V. ຄ່າບໍລິການ

ຄ່າບໍລິການ ສອບທຽບເຄື່ອງ OSL ແມ່ນ 200,000 ກີບ (ສອງແສນກີບ) ຕໍ່ ຫົ່ງເຄື່ອງ ຕໍ່ ຄັ້ງ; ຄ່າເຊົ້າເຄື່ອງ OSL 100,000 ກີບ (ຫົ່ງແສນກີບ) ຕໍ່ເຄື່ອງ ຕໍ່ປີ;

ກໍລະນີ, ຜູ້ນໍາໃຊ້ ເຮັດເຄື່ອງ OSL ເສຍຫາຍ, ເປົ່າ ຫຼື ໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ ຕ້ອງໄດ້ຊົດເຊີຍ ເປັນເງິນຈໍານວນ 2,000,000 (ສອງລ້ານກີບ) ຕໍ່ 1 ເຄື່ອງ ໂດຍບໍ່ມີກໍລະນີຍິກເວັ້ນ.

VI. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້

ຜູ້ນໍາໃຊ້ຕ້ອງປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

- ຕ້ອງຮັບປະກັນມາດຕະການດ້ານຄວາມປອດໄພໃນເກັບຮັກສາ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງ OSL ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ ເປົ່າ, ເສຍ, ໃຊ້ ການບໍ່ໄດ້;
- ຫ້າມນໍາເອົາເຄື່ອງ OSL ຜ່ານເຄື່ອງເອັກສເລຍ ຫຼື ເຄື່ອງສະຕານ (X-ray Scanner).
- ທຸກຄັ້ງໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ ຢູ່ ສະຖານທີ່ນໍາໃຊ້ເຫຼື່ອກໍາເນີດລັງສີ ແມ່ນຕ້ອງເອົາເຄື່ອງ OSL ຕິດໄຕວ້າ ຕະຫຼອດເວລາ ໂດຍບໍ່ມີກໍລະນີຍິກເວັ້ນໄດ້;
- ຕ້ອງຖືເຄື່ອງ OSL ຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງ ລະຫວ່າງ **ແອວ ຫາ ເອົາ ເທົ່ານັ້ນ**;
- ຕ້ອງນໍາສິ່ງເຄື່ອງ OSL ມາສອບທຽບຄ່າປະລິມານລັງສີ ກັບ ຫ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບດ້ານລັງສີ ແລະ ນົວຄຣຍ ຢ່າງເປັນປະຈຳ ຢ່າງໜ້ອຍ 03 ເດືອນ ໂດຍອີງຕາມຄວາມເໝາະສົມໃນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຢູ່ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ;

- 6) ຮັບປະກັນການນຳໃຊ້ໂດຍບໍ່ໃຫ້ແກະ, ມ້າງ, ທໍາລາຍ ຫຼື ຂີດຂຽນ ໃສ່ເຄື່ອງວັດແທກປະລິມານລັງສີສ່ວນບຸກຄົນ;
- 7) ກໍລະນີ ເຄື່ອງ OSL ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ໃນລະຫວ່າງການນຳໃຊ້ ແມ່ນ ຕ້ອງຊົດເຊີຍຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໃນຂໍ້ V.

VII. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງ ຫ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບດ້ານລັງສີ ແລະ ນົວເຄອຍ

ຫ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບດ້ານລັງສີ ແລະ ນົວເຄອຍ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂດຍກິງ ແລະ ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທິບກັບຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການສອບທຽບເຄື່ອງ OSL ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານວິຊາການ ດັ່ງນີ້:

1. ສະໝອງເຄື່ອງ OSL ໃຫ້ແກ່ຜູ້ນຳໃຊ້;
2. ກຳນົດ ແລະ ນຳໃຊ້ໂປຣແກ້ມຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນການສອບທຽບ;
3. ແນະນຳດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ ຜູ້ນຳໃຊ້ເຄື່ອງ OSL;
4. ດໍາເນີນການວັດແທກ ແລະ ກວດສອບເຄື່ອງ OSL ຕາມຫຼັກການວິຊາການ;
5. ຜົນຂອງການສອບທຽບ ຕ້ອງມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນດັ່ງນີ້: ຂໍ້ອີງກອນ, ຜູ້ນຳໃຊ້, ເລກບັດປະຊາຊົນ ຫຼື ເລກໜັງສີ ເຕີມທາງ, ທີ່ຢູ່, ເວລາໃນການວັດແທກ, ຄ່າວັດແທກປະລິມານລັງສີ, ລາຍຊື່ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວັດແທກເຄື່ອງ OSL ແລະ ເຊັ່ນຢັ້ງຢືນ;
6. ເກັບກຳຖານຂໍ້ມູນ ຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ.
7. ສົມທຽບ ການສອບທຽບ ລະບົບວັດແທກຄ່າປະລິມານລັງສີ ກັບ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ ຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກສາກົນ.

ຕົວຢ່າງ ເຄື່ອງ OSL

ຕົວຢ່າງ ການຖືກຕ້ອງ OSL ໃນຄະນະປະຕິບັດງາງການ

