



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

0072 - - -

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ເລກທີ /ອຄ.ກອຫ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 01 FEB 2021

ຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າດ້ວຍ ການເກັບຮັກສາເຄມີ

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເຄມີ ສະບັບເລກທີ 07/ສພຊ, ວັນທີ 10 ພະຈິກ 2016;
- ອີງຕາມ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະບັບເລກທີ 230/ນຍ, ລົງວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 2017;
- ອີງຕາມ ຫັ້ງສືສະເໜີຂອງກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ ສະບັບເລກທີ 1830/ກອຫ.ສຄ, ລົງວັນທີ 30 ທັນວາ 2020.

ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ:

ໝວດທີ 1
ບົດບັນຍັດທີ່ວ່າໄປ

ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ກໍານົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການເກັບຮັກສາເຄມີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ມີຄວາມສະດວກ, ປອດໄພ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກວິຊາການ ແນໃສ່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຕໍ່ສູຂະພາບ, ຊືວິດ, ຂັບສິນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ.

ມາດຕາ 2 ການເກັບຮັກສາເຄມີ

ການເກັບຮັກສາເຄມີ ແມ່ນ ການນໍາເອົາຫາດເຄມີ ໄວ້ໃນສາງ ຫຼື ບ່ອນທີ່ປອດໄພ ໂດຍການແຍກປະເພດ, ໃສ່ພາຊະນະບັນຈຸ ຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ.

ມາດຕາ 3 ການອະທິບາຍຄໍາສັບ

ຄໍາສັບທີ່ນໍາໃຊ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັ່ງນີ້:

3. ສໍາເນົາໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບ ເຄມີ;
4. ແຜນຜັງການກໍ່ສ້າງສາງຕັບມົງນເຄມີ.

ມາດຕາ 7 ສາງເຕັບມົງນເຄມີສໍາລັບຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບ ການນຳເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ ແລະ ຈໍາໜ່າຍ ເຄມີ

ສາງເຕັບມົງນເຄມີສໍາລັບຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບ ການນຳເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ ແລະ ຈໍາໜ່າຍ ເຄມີ ແມ່ນ ສາງສໍາລັບເຕັບມົງນເຄມີ ເພື່ອຮອງຮັບການເຕັບຮັກສາເຄມີທີ່ນຳເຂົ້າມາກ່ອນຈະຈໍາໜ່າຍ ຫຼື ຊື້ຈາກຜູ້ ຜະລິດພາຍໃນ ເພື່ອສົ່ງອອກ.

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີຈຸດປະສົງ ສາງສາງເຕັບມົງນເຄມີສໍາລັບການນຳເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ ແລະ ຈໍາໜ່າຍ ໃຫ້ສະເໜີຕໍ່ຂະແໜງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເພື່ອພິຈາລະນາ ໂດຍມີເອກະສານປະກອບ ດັ່ງນີ້:

1. ຕໍ່ກ່ອງ ຕາມແບບພິມ ທີ່ກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ ໄດ້ກຳນົດ;
2. ສໍາເນົາໃບທະບຽນລືສາຫະກິດ;
3. ສໍາເນົາໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບເຄມີ;
4. ແຜນຜັງການກໍ່ສ້າງສາງ.

ມາດຕາ 8 ສາງເຕັບມົງນເຄມີສໍາລັບໂຮງງານ

ສາງເຕັບມົງນເຄມີສໍາລັບໂຮງງານ ແມ່ນ ສາງເຄມີທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນບໍລິເວນໂຮງງານເພື່ອເຕັບມົງນເຄມີທີ່ຈະນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນຂະບວນການຜະລິດຂອງໂຮງງານດັ່ງກ່າວ ຫຼື ສາງເຕັບເຄມີທີ່ຜະລິດຢູ່ໃນໂຮງງານດັ່ງກ່າວ.

ໂຮງງານ ທີ່ມີຈຸດປະສົງສ້າງຕັ້ງສາງເຕັບມົງນເຄມີໃນບໍລິເວນໂຮງງານ ບໍ່ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດສ້າງສາງເຕັບມົງນເຄມີເປັນອັນສະພາະ, ແຕ່ໃຫ້ຢືນແຜນຜັງການກໍ່ສ້າງສາງເຕັບມົງນເຄມີ ພ້ອມກັບ ແຜນຜັງການກໍ່ສ້າງໂຮງງານ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ລະບຽບການວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໂຮງງານ.

ມາດຕາ 9 ສາງເຕັບມົງນເຄມີສໍາລັບໂຄງການ

ສາງເຕັບມົງນເຄມີສໍາລັບໂຄງການ ແມ່ນ ສາງເຄມີທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນຂອບເຂດໂຄງການ ເພື່ອເຕັບມົງນເຄມີທີ່ນຳໃຊ້ໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວ ເປັນຕົ້ນ ໂຄງການກະສິກຳ, ໂຄງການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ, ໂຄງການໄຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແລະ ອື່ນງ.

ໂຄງການ ທີ່ມີຈຸດປະສົງ ສ້າງຕັ້ງສາງເຕັບມົງນເຄມີໃນບໍລິເວນຂອບເຂດໂຄງການ ບໍ່ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດສ້າງສາງເຕັບມົງນເຄມີເປັນອັນສະພາະ, ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຂອງແໜ່ງການກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຖານເງື່ອນໄຂທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້.

ມາດຕາ 10 ທີ່ຕັ້ງຂອງສາງເກັບມັງນຄົມ

ສາງເກັບມັງນຄົມ ຕ້ອງມີນື້ອທິພຽງຝໍ, ເສັ້ນທາງເຊົ້າ-ອອກ ກວ້າງປ່າງໜ້ອຍ 5 ແມ່ດ, ບໍ່ກິດຂວາງ ການສັນຈອນ ແລະ ຫ້າງໄກຊຸມຊຸນ, ເຂດອະນຸລັກຊີວະນາງພັນ, ສະຖານທີ່ປະຫວັດສາດ, ແຫ່ງທ່ອງທ່ຽວ, ໄຮງຮຽນ, ໄຮງໝໍ, ວັດວາອາຮາມ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບແຜນການຈັດສັນຜັງເມືອງ, ຂໍ້ມີໄລຍະຫ່າງ ດັ່ງນີ້:

1. ເຄມີກຸມ: 1, 6.2 ແລະ 7 ທີ່ມີປະລິມານເກັບມັງນເກີນ 1 ໂຕນ ໃຫ້ມີໄລຍະຫ່າງປ່າງໜ້ອຍ 2.000 ແມ່ດ.

2. ເຄມີກຸມ: 3A, 3B, 4.1A, 4.1B, 4.2, 4.3, 5.1A, 5.1B, 5.1C, 5.2, 6.1A ແລະ ກຸມ 6.1B ທີ່ມີປະລິມານເກີນ 1 ໂຕນ ໃຫ້ມີໄລຍະຫ່າງປ່າງໜ້ອຍ 1.000 ແມ່ດ.

3. ເຄມີກຸມ: 2A, 2B, 3A, 3B, 8A, 8B, 10, 11, 12 ແລະ 13 ທີ່ມີປະລິມານເກັບມັງນເກີນ 1 ໂຕນ ໃຫ້ມີໄລຍະຫ່າງປ່າງໜ້ອຍ 500 ແມ່ດ.

ເງື່ອນໄຂດ້ານທີ່ຕັ້ງໃນມາດຕານີ້ ຈະບໍ່ນໍາໃຊ້ສໍາລັບສາງເກັບມັງນຄົມທີ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນກ່ອນຂໍຕິກລົງ ສະບັບນີ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້.

ມາດຕາ 11 ອົງປະກອບຂອງສາງເກັບມັງນຄົມ

ສາງເກັບມັງນຄົມຕ້ອງມີອົງປະກອບຕິກຕ້ອງຕາມຫຼັກວິຊາການ ດັ່ງນີ້:

1. ຫຼັງຄາ;
2. ຝາ;
3. ພື້ນ;
4. ປະຕຸ ແລະ ທາງອອກສູກເສີນ;
5. ລະບົບລະບາຍອາກາດ;
6. ລະບົບໄຟ້ໆ ແລະ ແສງສະຫວ່າງສູກເສີນ;
7. ລະບົບກັນ້າຜ່າ;
8. ລະບົບເຕືອນໄພ;
9. ລະບົບກວດຈັບ;
10. ລະບົບດັບຝຶງ;
11. ລະບົບເຕັບມົ້າທີ່ຜ່ານການດັບຝຶງ;
12. ອ່າງລ້າງມີ ແລະ ປົວອາບນໍ້າ;
13. ປ້າຍ ແລະ ເອກະສານຂໍ້ມູນຄວາມປອດໄພຫາດຄົມ;
14. ຕູ້ຢາ.

ມາດຕາ 12 ຫຼັງຄາ

ຫຼັງຄາຕ້ອງມີຄວາມແຫັນໜ້າແຂງແຮງ ແລະ ສາມາດລະບາຍຄວນ ຫຼື ຄວາມຮ້ອນ ໃນກໍລະນີເກີດ ອັກຄືໄພ ແລະ ພົມທານຕໍ່ໄຟໄໝ້ປ່າງໜ້ອຍ 30 ນາທີ.

ມາດຕາ 21 ລະບົບດັບເພີງ

ການຕິດຕັ້ງລະບົບດັບເພີງ ຕ້ອງມີປະເພດ ແລະ ຈຳນວນທີ່ເຫັນຈະສົມກັບປະລິມານ ແລະ ຄຸນລັກສະນະເປັນອັນຕະລາຍຂອງທາດຄົມ ດັ່ງນີ້:

1. ການດັບເພີງດ້ວຍຄົມ: ການເຕັບມັງຽນຄົມທີ່ໄປຕ້ອງຕິດຕັ້ງບັງດັບເພີງ ຫຼືບັນຈຸຜູ້ນຄົມໃຊ້ນິດແຫ້ງ ABC ຂະໜາດ 12 ກີໂລກຮາມ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ບັງ ຕໍ່ພື້ນທີ່ 200 ຕາແມັດ. ສໍາລັບສະຖານທີ່ເກັບມັງຽນຄົມໄວ້ໄຟ ຕ້ອງຕິດຕັ້ງບັງດັບເພີງ ຂະໜາດ 25 ກີໂລກຮາມ ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ບັງ, ໂດຍມີແຜນຜັງ, ປ້າຍຊື້ບອກຕໍາແໜ່ງຂອງຈຸດຕິດຕັ້ງ ແລະ ສະດວກໃນການເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ນໍາໃຊ້.

2. ການດັບເພີງດ້ວຍນັ້າ ມີ 2 ແບບ ດັ່ງນີ້:

2.1 ລະບົບສະເປນ້າ ແລະ ນັ້າຄົມ: ການຕິດຕັ້ງຕ້ອງສາມາດພື້ນໄດ້ຢ່າງທີ່ເຖິງ ກໍລະນິການເຕັບມັງຽນທາດຄົມເປັນຫຼາຍຊັ້ນ ໃຫ້ຕິດຕັ້ງລະບົບສະເປນ້າ ແລະ ນັ້າຄົມຢ່າງໜ້ອຍທຸກໆ 2 ຊັ້ນ;

2.2 ລະບົບທີ່ສິ່ງນັ້າ: ການຕິດຕັ້ງທີ່ວ່າຈ່າຍນັ້າ ຕ້ອງເຫັນຈະສົມກັບຄວາມຍາວຂອງສາຍສິ່ງນັ້າດັບເພີງ ແລະ ຄວາມດັນຂອງນັ້າ ຊຶ່ງທີ່ວ່າຈ່າຍນັ້າຈະຢູ່ທ່າງກັນ 50 ແມ່ດ. ສາຍສິ່ງນັ້າດັບເພີງຕ້ອງມີຂະໜາດ, ຄວາມຍາວ ແລະ ຈຳນວນພຽງພໍ, ຂັ້ນສາຍສິ່ງນັ້າດັບເພີງ ແລະ ກະບອກສິດຕ້ອງເປັນແບບດຽວກັນ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມເຂົ້າກັບອຸປະກອນດັບເພີງຂອງລັດຖະບານ. ປະລິມານນັ້າທີ່ໃຊ້ດັບເພີງຕ້ອງພຽງພໍ ແລະ ຖືກຕາມຫຼັກວິຊາການສະເພາະ.

ມາດຕາ 22 ລະບົບເກັບນັ້າທີ່ຜ່ານການດັບເພີງ

ນັ້າທີ່ຜ່ານການດັບເພີງ ຕ້ອງໄຫຼວລົງໃສ່ອ່າງເກັບນັ້າ ໂດຍໄດ້ຮັບການບໍາບັດດ້ວຍວິທີທີ່ເຫັນຈະສົມ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານ ກ່ອນປ້ອຍອອກຈາກໂຮງງານ/ສະຖານທີ່ປະກອບການ;

ບໍລິມາດຂອງອ່າງເກັບນັ້າ ຕ້ອງມີຂະໜາດໃຫຍ່ພຽງພໍສໍາລັບການເກັບຮັກສານັ້ນບໍ່ໃຫ້ລື້ນ ແລະ ໄຫຼໄປບ່ອນອື່ນ ທີ່ມີບໍລິມາດເຫັນຈະສົມກັບຂະໜາດຂອງສາງເກັບມັງຽນຄົມ ດັ່ງນີ້:

ຕາຕະລາງ 1: ບໍລິມາດຂອງອ່າງເກັບນັ້າທີ່ເຫັນຈະສົມຂອງສາງເກັບມັງຽນຄົມ

ເນື້ອທີ່ຂອງສາງເກັບມັງຽນຄົມ (ຕາແມັດ)	ບໍລິມາດຂອງອ່າງເກັບນັ້າຈາກການດັບເພີງ (ແມັດກ້ອນ)
ໜ້ອຍກວ່າ 26	6
26-50	12
51-75	18
76-100	25
101-150	40
151-200	55
201-250	70
251-300	90
301-500	125
ຫຼາຍກວ່າ 500	150

ມາດຕາ 23 ອ່າງລ້າງມີ ແລະ ບົວອາບນໍ້າ

ສາງເກັບມັງຽນແຄມີຕ້ອງຕິດຕັ້ງອ່າງລ້າງມີ, ບົວອາບນໍ້າ ຢ່າງໝ້ອຍ 1 ຈຸດ ເພື່ອໃຊ້ລ້າງມີ, ຕາ ແລະ ຮ່າງກາຍ ໃນກໍລະນີທີ່ມີການສໍາພັດກັບແຄມີ. ນໍ້າທີ່ຜ່ານການນຳໃຊ້ ຕ້ອງໄຫຼງລົງໄປອ່າງຕັບ ຫຼື ອ່າງບໍ່ບັດນໍ້າ ເສຍຄຸນ.

ມາດຕາ 24 ປ້າຍ ແລະ ເອກະສານຂໍ້ມູນຄວາມປອດໄພທາດແຄມີ

ສາງເກັບມັງຽນແຄມີຕ້ອງຕິດບ້າຍເຕືອນ, ບ້າຍຫ້າມ, ບ້າຍແນະນຳ ແລະ ມີຂໍ້ມູນຄວາມປອດໄພທາດ ແຄມີຂອງແຕ່ລະທາດ ທີ່ເກັບມັງຽນໄວ້ໃນສາງ ໃສ່ຈຸດທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ບໍລິເວັນທີ່ເກັບມັງຽນແຄມີ ໂດຍຂຽນເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາອື່ນທີ່ເຫັນວ່າເໝາະສີມ. ບ້າຍຕ້ອງມີລັກສະນະແໜ້ນໜາ, ຫົນຫານ, ເຫັນໄດ້ງ່າຍ ແລະ ມີຂະໜາດທີ່ເໝາະສີມຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ.

ມາດຕາ 25 ຕັ້ງຢາ

ສາງເກັບມັງຽນແຄມີຕ້ອງຕິດຕັ້ງຕັ້ງຢາ ແລະ ຢາຈັນວົນຫົ່ງ ທີ່ຈໍາເປັນໃນການປະຖົມພະຍາບານ ເບື້ອງ ຕັ້ນ ແລະ ຕ້ອງຢູ່ໃນສະພາບໃຊ້ງານ ໂດຍຕິດຕັ້ງໄວ້ດ້ານນອກໃກ້ກັບປະຕຸຫາງອອກຂອງສາງເກັບມັງຽນແຄມີ ຕາມຫຼັກວິຊາການ.

ໝວດທີ 3 ການແຍກ ແລະ ການເກັບມັງຽນແຄມີ

ມາດຕາ 26 ການແຍກແຄມີ

ການແຍກແຄມີ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ດັ່ງນີ້:

1. ການສຶກສາຂໍ້ມູນ;
2. ການຈໍາແນກກຸ່ມທາດແຄມີ.

ມາດຕາ 27 ການສຶກສາຂໍ້ມູນຂອງທາດແຄມີ

ຜູ້ເກັບມັງຽນແຄມີຕ້ອງໄດ້ສຶກສາຂໍ້ມູນຂອງທາດແຄມີທັງໝົດ ທີ່ຕົນຈະເກັບມັງຽນໄວ້ ເພື່ອໃຊ້ມີຄວາມ ປອດໄພ ດັ່ງນີ້:

1. ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປຂອງທາດແຄມີ;
2. ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນອັນຕະລາຍ;
3. ສວນປະສິມ;
4. ມາດຕະການປະຖົມພະຍາບານ;
5. ມາດຕະການຕອບໄດ້ພາວະສຸກເສີນ;
6. ວິທີການຄຸ້ມຄອງ, ການເກັບມັງຽນ ແລະ ການປ້ອງກັນສຸຂະພາບ;

7. ຄຸນລັກສະນະທາງວັດຖຸ ແລະ ທາງຄົມ;
8. ການຄົງຕົວ ແລະ ການເກີດປະຕິກິລິຍາ;
9. ຂໍ້ມູນຜົນກະທິບຕໍ່ລະບົບນິເວດ ແລະ ພິດວິທະຍາ;
10. ຂໍ້ມູນການຂຶນສົ່ງ;
11. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
12. ຂໍ້ມູນອື່ນງ.

ມາດຕາ 28 ການຈໍາແນກກຸ່ມຫາດຄົມ

ການຈໍາແນກກຸ່ມຫາດຄົມ ໃຫ້ຈໍາແນກຕາມຄຸນລັກສະນະຂອງຫາດຄົມ ດັ່ງນີ້:

1. ຫາດຕິດເຊື້ອ (ກຸ່ມ 6.2);
2. ຫາດກຳນົມຕະພາບລັງສີ (ກຸ່ມ 7);
3. ຫາດລະເບີດ (ກຸ່ມ 1);
4. ຫາດອາຍພາຍໃຕ້ຄວາມດັນໃນພາຊະນະບັນຈຸຂະໜາດນົມອຍ (ກຸ່ມ 2A ແລະ 2B);
5. ຫາດທີ່ສາມາດລຸກໄສ້ໄດ້ເອງ (ກຸ່ມ 4.2);
6. ຫາດກໍ່ໃຫ້ເກີດອາຍໄວໄຟເມື່ອສຳຜັດກັບນ້ຳ (ກຸ່ມ 4.3);
7. ຫາດເປີອອກໄຊອີງຄະຫາດ (ກຸ່ມ 5.2);
8. ຫາດອອກໄຊ (ກຸ່ມ 5.1A, 5.1B ແລະ 5.1C);
9. ຫາດແຂງໄວໄຟ (ກຸ່ມ 4.1A ແລະ 4.1B);
10. ຫາດແຫຼວໄວໄຟ (ກຸ່ມ 3A ແລະ 3B);
11. ຫາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຫາດພິດເນື້ອມີການເຜົາໄສ້ (ກຸ່ມ 6.1A);
12. ຫາດພິດ ທີ່ບໍ່ຕິດໄຟ (ກຸ່ມ 6.1B);
13. ຫາດກັດເປື່ອຍທີ່ຕິດໄຟ (ກຸ່ມ 8A);
14. ຫາດກັດເປື່ອຍທີ່ບໍ່ຕິດໄຟ (ກຸ່ມ 8B);
15. ຫາດແຫຼວຕິດໄຟທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນກຸ່ມ 3A ແລະ 3B (ກຸ່ມ 10);
16. ຫາດແຂງຕິດໄຟ (ກຸ່ມ 11);
17. ຫາດແຫຼວບໍ່ຕິດໄຟ (ກຸ່ມ 12);
18. ຫາດແຂງບໍ່ຕິດໄຟ (ກຸ່ມ 13).

ສໍາລັບກໍລະນີທີ່ເປັນຫາດປະສົມ ຊຶ່ງມີສ່ວນປະສົມຂອງຫາດຄົມຫຼາຍຊະນິດ ການຈໍາແນກຫາດຄາ
ມີໃຫ້ເປັນໄປຕາມຄຸນລັກສະນະພື້ນຖານຂອງຫາດປະສົມຫຼັກ.

ມາດຕາ 29 ການເກັບມັງນຄມີ

ການເກັບມັງນຄມີ ແບ່ງເປັນ 2 ຮູບແບບ ດັ່ງນີ້:

1. ການເກັບມັງນແບບແຍກບໍລິເວນ ແມ່ນ ການຈັດເກັບທາດຄມີ ແຍກອອກຈາກກັນຕາມແຕ່ ລະກຳລະນິດີ:

- 1.1. ການແຍກສາງເກັບມັງນສະເພາະຂອງແຕ່ລະທາດຄມີ;
 - 1.2. ໃນກຳລະນິບຸໃນສາງດຽວກັນໃຫ້ຂຶ້ນຫ້ອງແຍກຕ່າງໜາກ ໂດຍມີຝາກິນໄຟຢ່າງໜ້ອຍ 90 ນາທີ;
 - 1.3. ໃນກຳລະນິເກັບຮັກສາຢືນອກສາງ ຕ້ອງແຍກໃຫ້ທ່າງຈາກວັດຖຸ ຫຼື ທາດຄມີຊະນິດອື່ນ 10 ແມ່ດຂຶ້ນໄປ.
2. ການເກັບມັງນແບບແຍກຫ່າງ ແມ່ນ ການເກັບມັງນທາດຄມີຕັ້ງແຕ່ 2 ປະເພດຂຶ້ນໄປໃນບໍລິ ເວນດຽວກັນ ຊຸ່ງມີໄລຍະຫ່າງແຕ່ 1 ແມ່ດຂຶ້ນໄປ ຕາມຄຸນລັກສະນະຂອງປະເພດຄມີ ເຊັ່ນ: ທາດລະເບີດ, ທາດໄວໄຟ ຫຼື ທາດພິດ, ດັ່ງຕາຕະລາງ ລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 2 ໄລຍະຫ່າງໃນການເກັບມຽນທາດຄົມ

	1	2A	2B	3A	3B	4.1A	4.1B	4.2	4.3	5.1A	5.1B	5.1C	5.2	6.1A	6.1B	6.2	7	8A	8B	10	11	12	13
1	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2A	-	17	4	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	18	5	-	5	-	-	-	
2B	-	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	10	-	2	2	-	18	4	4	6	6	6	
3A	-	-	1	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	9	9	3	-	-	-	
3B	-	-	1	-	12	4	-	4	-	-	-	7	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	
4.1A	-	-	-	-	12	17	12	-	-	-	-	14	-	-	-	12	12	12	12	12	12	12	
4.1B	-	-	-	-	4	12	-	4	4	-	-	13	8	-	-	18	-	-	-	-	-	-	
4.2	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	18	4	4	4	4	4	4	
4.3	-	-	-	-	4	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	18	4	4	4	4	4	4	
5.1A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.1B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	15	15	-	18	11	-	11	11	-	
5.1C	-	10	10	-	-	-	-	-	-	-	10	17	-	-	-	18	10	10	10	10	10	10	
5.2	-	-	-	-	-	7	14	13	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	16	16	16	16
6.1A	-	-	2	-	-	-	8	-	-	-	15	-	-	-	-	18	-	-	-	-	3	-	
6.1B	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	18	-	-	-	-	3	-	
6.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	-	18	18	18	18	18	-	18	18	18	-	18	18	-	18	18	-	18	18	18	18	18	
8A	-	5	4	9	-	12	-	4	4	-	11	10	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	
8B	-	-	4	9	-	12	-	4	4	-	10	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	
10	-	-	6	-	-	12	-	4	4	-	11	10	16	-	-	18	-	-	-	-	-	-	
11	-	5	6	3	-	12	-	4	4	-	11	10	16	3	3	-	18	-	-	-	-	-	
12	-	-	6	-	-	12	-	-	4	-	10	16	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	
13	-	-	6	-	-	12	-	-	-	-	10	16	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	

ຄໍາອະທິບາຍ ສໍາລັບ ສີໃນຕາຕະລາງ 2

	ສີຂຽວໝາຍເຖິງ ທາດຄົມ ຫຼືສາມາດເກັບມຽນຮ່ວມກັນໄດ້ ໂດຍບໍ່ໄດ້ກຳນົດໄລຍະຫ່າງ
	ສີເຫຼືອງ ພາຍເຖິງ ທາດຄົມ ຫຼືສາມາດເກັບມຽນຮ່ວມກັນໄດ້ ແຕ່ເຕັອງປະຕິບັດໄລຍະຫ່າງ
	ສີແດງ ພາຍເຖິງ ບໍ່ສາມາດເກັບມຽນຮ່ວມກັນໄດ້ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ແຍກບໍລິເວນເກັບມຽນ
ຕົວເລກ	ຕົວເລກ ພາຍເຖິງ ໄລຍະຫ່າງເກັບມຽນຄົມຕໍ່າສຸດ ຫຼືກຳນົດປັນແມັດ

ມາດຕາ 30 ຫຼັກການເກັບມັງນເຄມີ

ການເກັບມັງນເຄມີອັນຕະລາຍ ຕ້ອງປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

1. ບໍ່ໃຫ້ເກັບມັງນເຄມີຮ່ວມກັບວັດຖຸດີບ, ພະລິດຕະພັນ ແລະ ວັດຖຸອື່ນ ໂດຍສະເພາະທາດ ທີ່ເປັນສາຫະດຳກ່າວເກີດການຕິດໄຟໄດ້ງ່າຍ ແລະ ລູກລາມໄດ້ໄວ. ຖ້າເປັນທາດທີ່ບໍ່ເກີດປະຕິກິລິຍາກັບທາດອື່ນ ຫຼື ບໍ່ສາມາດຕິດໄຟ ແມ່ນສາມາດເກັບໄວ້ໃນສາງດຽວກັນ ແຕ່ໃຫ້ຂັ້ນຫ້ອງເກັບສະເພາະ;
2. ການເກັບມັງນທາດແຫຼວໄວໄຟ ແລະ ອາຍພາຍໃຕ້ຄວາມດັນ ຕ້ອງບໍ່ເກີນ 60 ເປົ້າຊັ້ນ ຂອງເນື້ອທີ່ສາງຈັດເກັບທັງໝົດ ຫຼື ບໍ່ເກີນ 100.000 ລົດ ຫຼື ບໍ່ເກີນ 300 ບັງ. ຖ້າອາຍພາຍໃຕ້ຄວາມດັນ ທາກບັນຈຸທາດພິດ, ທາດໄວໄຟ ຫຼື ອອກຊີໄດ ອຸນຫະພູມຂອງຫ້ອງຕ້ອງບໍ່ເກີນ 45 ອົງສາເຊີ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 25 ບັງ (ກຸ່ມ 8A ແລະ 11);
3. ທາດແຫຼວໄວໄຟທີ່ມີຈຸດຕິດໄຟສູງກວ່າ 60 ອົງສາເຊີ ແລະ ບໍ່ສາມາດເກີດປະຕິກິລິຍາ ທີ່ພາໃຫ້ເກີດການລູກໄໝ້, ຄວາມຮອນ, ອາຍໄວໄຟ, ອາຍພິດ ຫຼື ເພີ່ມຄວາມດັນຈິນເປັນອັນຕະລາຍ ສາມາດເກັບມັງນໄວ້ໃນສາງດຽວກັນໄດ້ ແຕ່ໃຫ້ມີໄລຍະຫ່າງ 5 ແມ່ດຂັ້ນໄປ;
4. ທາດຕິດໄຟທີ່ມີຄຸນລັກສະນະເປັນພິດ (ກຸ່ມ 6.1A) ສາມາດເກັບມັງນໄວ້ໃນສາງດຽວກັນ ກັບທາດແຂງໄວໄຟ (ກຸ່ມ 4.1B) ໄດ້;
5. ບໍ່ໃຫ້ເກັບມັງນທາດແຫຼວໄວໄຟ (ກຸ່ມ 3A) ປຶນກັບທາດກັດເຢືອຍໂລຫະ ຫຼື ຜິວໜັງ ທີ່ບັນຈຸໃນພາຊະນະທີ່ແຕກງ່າຍ ຫຼື ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດປະຕິກິລິຍາ;
6. ທາດແຂງໄວໄຟ (ກຸ່ມ 4.1A) ທີ່ມີຄຸນສັກສະນະເປັນທາດລະເປີດສາມາດເກັບມັງນໃນສາງດຽວກັນກັບທາດອື່ນ ຄື: ກຸ່ມ 3B, 4.1B, 8A, 8B, 10, 11, 12 ຫຼື 13 ໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງມີໄລຍະຫ່າງຢ່າງໜ້ອຍ 10 ແມ່ດ;
7. ອະນຸຍາດໃຫ້ເກັບມັງນທາດເລັ່ງປະຕິກິລິຍາ ກັບຈຸດຊະນວນ ຖ້າທາດນີ້ບໍ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງໂລຫະໜັກ;
8. ບໍ່ໃຫ້ເກັບມັງນທາດອອກຊີໄດ (ກຸ່ມ 5.1B) ໃນສາງດຽວກັນກັບທາດຕິດໄຟ ທີ່ມີຄຸນລັກສະນະເປັນພິດ (ກຸ່ມ 6.1A ແລະ 6.1B) ຫຼາຍກວ່າ 1 ໂຕນ. ໃນກໍລະນີມີມາດຕະການດ້ານຄວາມປອດໄພເປັນຕົ້ນ ລະບົບເຕືອນໄຟ, ລະບົບດັບເພີງ ແລະ ຫ່ວຍງານດັບເພີງ ສາມາດເກັບມັງນໃນສາງດຽວກັນໄດ້ ແຕ່ຫຼາຍສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນ 20 ໂຕນ;
9. ບໍ່ໃຫ້ເກັບມັງນທາດກຳມັນຕະພາບລັງສີ (ກຸ່ມ 7) ໄວ້ໃນສາງດຽວກັນກັບທາດເຄມີປະເພດອື່ນ ແລະ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຫຼັກວິຊາການດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງອົງການປະລາມະນຸສາກົນ.

ມາດຕາ 31 ການເກັບມັງນທາດເຄມີໃນປະລິມານໜ້ອຍ

ການເກັບມັງນທາດເຄມີຫຼາຍກຸ່ມ ທີ່ມີປະລິມານໜ້ອຍໄວ້ໃນສາງດຽວກັນ ຄື: ກຸ່ມ 2A, 3A, 4.1B, 4.3, 5.1B, 5.1C, 5.2, 6.1A, 6.1B, 8A, 8B, 10, 12 ແລະ 13 ຕ້ອງຮັບປະກັນ ດັ່ງນີ້:

1. ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດປະຕິກິລິຍາກັບທາດເຄມີ ທີ່ເກັບມັງນໄວ້ກ່ອນແລ້ວ;
2. ມີໄລຍະຫ່າງຢ່າງໜ້ອຍ 3 ແມ່ດ ຫຼື ເກັບມັງນໄວ້ໃນຕຸ້ ຫຼື ຫ້ອງສະເພາະ;

3. ផ្ទាល់រាយក្នុងពាណិជ្ជកម្មនឹងការបង្កើតរាយក្មេងដែលមានស្ថាបន្ទាត់ខ្លួន។

ពាណិជ្ជកម្ម 3: ក្នុងពាណិជ្ជកម្មនឹងការបង្កើតរាយក្មេង

លំដាប់	ភូមិទាំងអស់	តម្លៃរាយក្មេង
1	1	ប៉ះឱ្យក្នុងពាណិជ្ជកម្មនឹងការបង្កើតរាយក្មេង
2	2A	ប៉ះឱ្យក្នុងពាណិជ្ជកម្មនឹងការបង្កើតរាយក្មេង
3	2B	300 រោងចាគ់
4	3A	100 លាត សំរាប់បានឈ្មោះវិញដែលមានតម្លៃរាយក្មេង 23 ឯកសាហ៍; 200 លាត សំរាប់បានឈ្មោះវិញដែលមានតម្លៃរាយក្មេង 23-60 ឯកសាហ៍
5	3B	5.000 កុំលែករាយ
6	4.1A	ប៉ះឱ្យក្នុងពាណិជ្ជកម្មនឹងការបង្កើតរាយក្មេង
7	4.1B	200 កុំលែករាយ
8	4.2	ប៉ះឱ្យក្នុងពាណិជ្ជកម្មនឹងការបង្កើតរាយក្មេង
9	4.3	200 កុំលែករាយ
10	5.1A	ប៉ះឱ្យក្នុងពាណិជ្ជកម្មនឹងការបង្កើតរាយក្មេង
11	5.1B	200 កុំលែករាយ
12	5.1C	100 កុំលែករាយ
13	5.2	100 កុំលែករាយ
14	6.1A	50 កុំលែករាយ
15	6.1B	200 កុំលែករាយ
16	6.2	ប៉ះឱ្យក្នុងពាណិជ្ជកម្មនឹងការបង្កើតរាយក្មេង
17	7	ប៉ះឱ្យក្នុងពាណិជ្ជកម្មនឹងការបង្កើតរាយក្មេង
18	8A	5.000 កុំលែករាយ
19	8B	5.000 កុំលែករាយ
20	10	5.000 កុំលែករាយ
21	11	5.000 កុំលែករាយ
22	12	5.000 កុំលែករាយ
23	13	5.000 កុំលែករាយ

ມາດຕາ 32 ການຮັບຝາກເຄມີໄວ້ໃນສາງ

ຜູ້ດໍາເນີນຫຼຸລະກິດກ່ຽວກັບສາງເຕັມມັງຽນແມີສໍາລັບການບໍລິການ ແມ່ນ ສາມາດຮັບຝາກເຄມີຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທົ່ວໄປໄດ້. ສ່ວນສາງປະເພດອື່ນ ບໍ່ສາມາດຮັບຝາກເຄມີຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງອື່ນໄດ້.

ໜວດທີ 4 ພາຊະນະບັນຈຸຫາດເຄມີ

ມາດຕາ 33 ພາຊະນະບັນຈຸ

ພາຊະນະບັນຈຸ ແມ່ນ ສິ່ງບັນຈຸຫາດເຄມີ ປະເພດ ແຂງ, ແຫຼວ ແລະ ອາຍ ເຊັ່ນ: ຖັງ, ຕົງ, ຕຸກ, ຂວດ ຫຼື ແທັງ ຊຶ່ງຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານ ເພື່ອປ້ອງກັນການຮ່ວໄຫຼູ, ການກະຈາຍຂອງ ຫາດເຄມີທີ່ອາດເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດໄຟໄຂໜີ, ລະເບີດ ຫຼື ສິ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. ສໍາລັບຖັງທີ່ມີບໍລິມາດບັນຈຸ ຫຼາຍກວ່າ 1.000 ລິດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຄຸ້ມືສະເພາະ.

ມາດຕາ 34 ເງື່ອນໄຂພາຊະນະບັນຈຸຫາດເຄມີ

ພາຊະນະບັນຈຸຫາດເຄມີຕ້ອງມີຕາມເງື່ອນໄຂ ດັ່ງນີ້:

1. ສະອາດ, ບໍ່ໄດ້ບັນຈຸຫາດເຄມີ ຫຼື ວັດຖຸອື່ນມາກ່ອນ ຍົກເວັ້ນພາຊະນະທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ຄົນໃໝ່;
2. ແໜ້ນໜາ, ຫົນຫານຕໍ່ການຖືກກະທົບກະເທືອນ, ບໍ່ແຕກ, ບໍ່ຊົມ ແລະ ບໍ່ເປື່ອຍ;
3. ພາຊະນະບັນຈຸ ປະເພດແກ້ວ ຫຼື ປລາສະຕິກາທີ່ແຕກງ່າຍ ຕ້ອງມີວັດສະດຸຫຼຸ້ມຫໍ່ ເພື່ອປ້ອງກັນການແຕກ;
4. ໄດ້ຮັບການກວດສອບ ແລະ ຢັ້ງຢືນຫາງດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຈາກຂະແໜງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ;

ພາຊະນະບັນຈຸຫາດເຄມີທີ່ບໍ່ໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ 1, 2, 3 ແລະ 4 ຂອງມາດຕານີ້ ໃຫ້ສິ່ງກັບຄືນຫາຜູ້ສະໜອງ ຂໍ້ງຜູ້ສະໜອງຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫັງໜີດ.

ມາດຕາ 35 ການນໍາໃຊ້ພາຊະນະບັນຈຸຫາດເຄມີ

ການນໍາໃຊ້ພາຊະນະບັນຈຸ ຕ້ອງດໍານິງເຖິງຄຸນລັກສະນະຂອງຫາດເຄມີ ເຊັ່ນ: ໄວໄຟ, ກັດເປື່ອຍ, ຫາດພິດ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດປະຕິກິລິຍາ ຫຼື ຜົນກະທົບຕໍ່ພາຊະນະບັນຈຸ ດັ່ງນີ້:

ກ. ຫາດໄວໄຟ

ຫາດໄວໄຟທີ່ມີບໍລິມາດບໍ່ຫຼາຍ ສາມາດເກັບໃນພາຊະນະບັນຈຸທີ່ເຮັດດ້ວຍປລາສະຕິກ, ແກ້ວ, ໂລຫະ, ແຊລາມິກ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ມີຄວາມທິນຫານ, ປ້ອງກັນການຮ່ວໄຫຼູ ຫຼື ບໍ່ແຕກງ່າຍ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມຮັອນ. ຫາດໄວໄຟທີ່ມີບໍລິມາດນັບແຕ່ 200 ລິດຂຶ້ນໄປ ຕ້ອງໄດ້ເກັບໄວ້ໃນພາຊະນະບັນຈຸທີ່ເຮັດດ້ວຍໂລຫະເທົ່ານັ້ນ.

2. ທາດກັດເປື່ອຍ

ທາດກັດເປື່ອຍຕ້ອງເນັບໃນພາຊະນະບັນຈຸທີ່ເກີດປະຕິກິລິຍາກັບພື້ນຜົວຂອງພາຊະນະບັນຈຸ ແລະ ໃຫ້ຄໍານິງເຖິງຄຸນລັກສະນະຂອງແຕ່ລະທາດເຄມີ ດັ່ງນີ້:

ຕາຕະລາງ 4: ຄຸນລັກສະນະທາດກັດເປື່ອຍ

ລຳດັບ	ຊື່ທາດເຄມີ	ການກັດເປື່ອຍ
1	Acrylic acid	<ul style="list-style-type: none"> - ກັດເປື່ອຍຕໍ່ໃນພື້ນຜົວເຫຼັກກ້າ, ອາລຸມິນຽມ ຫຼື ທອງແດງ. - ບໍ່ສາມາດກັດເປື່ອຍໃນພື້ນຜົວແກ້ວ.
2	Hydrofluoric acid (48% w/w)	<ul style="list-style-type: none"> - ກັດເປື່ອຍຮຸນແຮງໃນພື້ນຜົວແກ້ວ, ອາລຸມິນຽມ ຫຼື ເຫຼັກກ້າ (ເກັດ 304 ແລະ ເກັດ 306). - ກັດເປື່ອຍຕໍ່ໃນພື້ນຜົວທອງແດງ.
3	Acetic acid	<ul style="list-style-type: none"> - ກັດເປື່ອຍສູງໃນພື້ນຜົວເຫຼັກກ້າ ເກັດ 304. - ກັດເປື່ອຍຕໍ່ໃນພື້ນຜົວອາລຸມິນຽມ ແລະ ທອງແດງ. - ບໍ່ສາມາດກັດເປື່ອຍໃນພື້ນຜົວເຫຼັກກ້າ ເກັດ 306.
4	Sulfuric acid (50% w/w)	<ul style="list-style-type: none"> - ກັດເປື່ອຍຮຸນແຮງໃນພື້ນຜົວອາລຸມິນຽມ. - ບໍ່ສາມາດກັດເປື່ອຍໃນພື້ນຜົວແກ້ວ ແລະ ເຫຼັກກ້າ (ເກັດ 304 ແລະ ເກັດ 306)
5	Sodium hydroxide (50% w/w)	<ul style="list-style-type: none"> - ກັດເປື່ອຍຮຸນແຮງໃນພື້ນຜົວອາລຸມິນຽມ ຫຼື ທອງເຫຼືອງ. - ກັດເປື່ອຍໃນພື້ນຜົວເຫຼັກກ້າ (ເກັດ 304 ແລະ ເກັດ 306) ແລະ ທອງແດງ. - ບໍ່ສາມາດກັດເປື່ອຍໃນພື້ນຜົວແກ້ວ.
6.	Nitric acid (70% w/w)	<ul style="list-style-type: none"> - ກັດເປື່ອຍຮຸນແຮງໃນພື້ນຜົວອາລຸມິນຽມ, ທອງເຫຼືອງ ແລະ ທອງແດງ. - ບໍ່ສາມາດກັດເປື່ອຍໃນພື້ນຜົວແກ້ວ ແລະ ເຫຼັກກ້າ (ເກັດ 304 ແລະ ເກັດ 306)
7.	Potassium hydroxide (45% w/w)	<ul style="list-style-type: none"> - ກັດເປື່ອຍຮຸນແຮງໃນພື້ນຜົວອາລຸມິນຽມ. - ກັດເປື່ອຍຕໍ່ໃນພື້ນຜົວແກ້ວ.
8.	Phosphoric acid (75% w/w)	<ul style="list-style-type: none"> - ກັດເປື່ອຍຮຸນແຮງໃນພື້ນຜົວເຫຼັກກ້າ (ເກັດ 304 ແລະ ເກັດ 306) ແລະ ທອງແດງ. - ກັດເປື່ອຍສູງໃນພື້ນຜົວອາລຸມິນຽມ. - ບໍ່ສາມາດກັດເປື່ອຍໃນພື້ນຜົວແກ້ວ.
9	ສໍາລັບທາດເຄມີອື່ນໆ ທີ່ມີຄຸນລັກສະນະກັດເປື່ອຍໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ມູນຄວາມປອດໄພຂອງທາດເຄມີ ດັ່ງກ່າວ.	

មាតតា 36 ទាតពិດ

ພាគមជនប័ណ្ណទុកដាក់ ព័ត៌មានអនុវត្តនាមភ្លាមសារ និងតាមរយៈគេហទំនើស ក្នុងតួនាទី ១៧,២ ដូចខាងក្រោម និងពាក្យរបស់ពាក្យ ៨០ នាទី ៣០ ក្នុងឆ្នាំ ២០២៤:

ធមកដាក់ ៥

ខ្ញុំមិនអាចរកបានការងារបាន

មាតតា 37 ខ្ញុំមិនអាចរកបាន

ខ្ញុំមិនអាចរកបាន ព័ត៌មានអនុវត្តនាមភ្លាមសារ និងតួនាទី ៩០ នាទី ៣០ ក្នុងឆ្នាំ ២០២៤:

1. ស្ថាបនី និងអាជីវកម្ម ទីផ្សារដែលមិនអាចរកបានឡើង;
2. ការការពារ និងការការពារ ដែលមិនអាចរកបានឡើង;
3. ការតាមតម្លៃ ដែលមិនអាចរកបានឡើង;
4. ការការពារ និងអាជីវកម្ម ទីផ្សារដែលមិនអាចរកបានឡើង;
5. សំណង់ស្ថាបនី និងអាជីវកម្ម ទីផ្សារដែលមិនអាចរកបានឡើង;
6. ការតាមតម្លៃ ដែលមិនអាចរកបានឡើង;
7. ការការពារ និងអាជីវកម្ម ទីផ្សារដែលមិនអាចរកបានឡើង;
8. ការតាមតម្លៃ ដែលមិនអាចរកបានឡើង.

មាតតា 38 ខ្ញុំមិនអាចរកបានការងារបាន

ការងារបាន និងការងារបាន ព័ត៌មាន ៩០ នាទី ៣០ ក្នុងឆ្នាំ ២០២៤:

1. ការងារបាន និងការងារបាន ព័ត៌មាន ៩០ នាទី ៣០ ក្នុងឆ្នាំ ២០២៤;
2. ការងារបាន និងការងារបាន ព័ត៌មាន ៩០ នាទី ៣០ ក្នុងឆ្នាំ ២០២៤;
3. ការងារបាន និងការងារបាន ព័ត៌មាន ៩០ នាទី ៣០ ក្នុងឆ្នាំ ២០២៤;
4. ការងារបាន និងការងារបាន ព័ត៌មាន ៩០ នាទី ៣០ ក្នុងឆ្នាំ ២០២៤;
5. ការងារបាន និងការងារបាន ព័ត៌មាន ៩០ នាទី ៣០ ក្នុងឆ្នាំ ២០២៤;
6. ការងារបាន និងការងារបាន ព័ត៌មាន ៩០ នាទី ៣០ ក្នុងឆ្នាំ ២០២៤.

មាតតា 39 ខ្ញុំមិនអាចរកបាន

ការងារបាន និងការងារបាន ព័ត៌មាន ៩០ នាទី ៣០ ក្នុងឆ្នាំ ២០២៤:

1. សວយໃຊ້ອໍານາດ, ໜ້າທີ່, ຕໍ່າແໜ່ງ, ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ຫຼື ມີວິທີການອື່ນ ເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ;
2. ຮັບ ຫຼື ທວງເອົາສິນບິນ;
3. ເມີນເສີຍຕໍ່ການປະຕິບັດໜ້າທີ່;
4. ປອມແປງເອກະສານ ຫຼື ນໍາໃຊ້ເອກະສານປອມ, ເປີດຜົຍຄວາມລັບຂອງລັດ, ຄວາມລັບທາງລັດຖະການ ຫຼື ທຳລາຍເອກະສານ;
5. ກິດໜ່ວງ, ຖ່ວງດິງ ເອກະສານ ຫຼື ປອມແປງລາຍເຊັນຜູ້ມີອໍານາດ;
6. ມີພິດຕິກຳອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດກິດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ໝວດທີ 6 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານເກັບຮັກສາເຄມີ

ມາດຕາ 40 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານເກັບຮັກສາເຄມີ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການເກັບຮັກສາເຄມີ ປະກອບມີ 3 ຂັ້ນ ດັ່ງນີ້:

1. ຂັ້ນສຸນກາງ ແມ່ນ ກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ;
2. ຂັ້ນແຂວງ ແມ່ນ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
3. ຂັ້ນເມືອງ ແມ່ນ ຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າເມືອງ, ນະຄອນ.

ມາດຕາ 41 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ

ກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

1. ຄົ້ນຄວ້ວສ້າງ ແລະ ບັບບຸງນິຕິກຳ, ແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ກ່ຽວກັບການເກັບຮັກສາເຄມີ ເພື່ອນໍາສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ;
2. ໃຫ້ຄໍາແນະນຳກ່ຽວກັບ ສາງ, ພາຊະນະບັນຈຸ, ການແຍກ ແລະ ການເກັບມັງນຸ່ມ;
3. ໂຄສະນາຜົຍແຜ່ກິດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບການເກັບຮັກສາເຄມີ;
4. ອະນຸຍາດກ່ຽວກັບແຜນຜັງການກ່ັ້ງສາງສາງເກັບມັງນຸ່ມ;
5. ຕິດຕາມກວດກາກ່ຽວກັບການເກັບຮັກສາເຄມີ;
6. ປະສານສົມທິບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບການເກັບຮັກສາເຄມີ;
7. ພິຈາລະນາໂຈ, ຍົກຍ້າຍ ແລະ ຍົກເລີກ ກ່ຽວກັບສາງເກັບມັງນຸ່ມ;
8. ສະຫຼຸບລາຍງານກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ຄວາມປອດໄພໃນການເກັບຮັກສາເຄມີຕໍ່ລັດຖະບານ;
9. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກິດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ມາດຕາ 42 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ

ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

1. ໃຫ້ຄໍາແນະນຳກ່ຽວກັບສາງ, ພາຊະນະບັນຈຸ, ການແຍກ ແລະ ການເກັບຮັກສາເຄີມ;
2. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກິດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບ ການເກັບຮັກສາເຄີມ;
3. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ກ່ຽວກັບ ການເກັບຮັກສາເຄີມ;
4. ປະສານສົມທິບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບການເກັບຮັກສາເຄີມ;
5. ພິຈາລະນາໂຈະ ແລະ ຖອນ ການຢັ້ງຢືນ ກ່ຽວກັບ ພາຊະນະບັນຈຸ, ການແຍກ ແລະ ການເກັບມັງຽນເຄີມ;
6. ສະເໜີໃຫ້ກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ ພິຈາລະນາອອກ, ໂຈະ, ຍົກຍ້າຍ ແລະ ຍົກເລີກ ກ່ຽວກັບສາງເກັບມັງຽນເຄີມ;
7. ສະຫຼຸບລາຍງານກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພໃນການເກັບຮັກສາຫາດເຄີມ ໃນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຂອງຕົນ ໃຫ້ກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ ທຸກໆ 3 ເດືອນ;
8. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກິດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ມາດຕາ 43 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເມືອງ, ນະຄອນ
ຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເມືອງ, ນະຄອນ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

1. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກິດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບ ການເກັບຮັກສາຫາດເຄີມ;
2. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ການເກັບຮັກສາຫາດເຄີມ ໃນຂອບເຂດເມືອງ, ນະຄອນຂອງຕົນ;
3. ປະສານສົມທິບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບ ການເກັບຮັກສາຫາດເຄີມ;
4. ສະຫຼຸບລາຍງານສະພາບການເກັບຮັກສາຫາດເຄີມ ໃນເມືອງ, ນະຄອນຂອງຕົນ ໃຫ້ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ທຸກໆ 3 ເດືອນ;
5. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກິດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ໝວດທີ 7
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ 44 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ມອບໃຫ້ກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທິບກັບ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເມືອງ, ນະຄອນ ແລະ ພາກສ່ວນ ກ່ຽວຂ້ອງ ຜັນຂະໜາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕິກລົງສະບັບນີ້ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.

ມາດຕາ 45 ຜົນສັກສິດ

ຂໍ້ຕິກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດພາຍຫຼັງລົງລາຍເຊັນ ແລະ ພິມລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ
ສືບຫ້າ ວນ. ຊົ.

