



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

0544

ເລກທີ

/ກວຕ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 16 MAY 2017

ຂໍ້ຕົກລົງ

ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງຊີ້ງຊັ້ງຫຼຸກປະເທດ ຢູ່ ສປປ ລາວ

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການວັດແທກ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 036/ສພຊ, ລົງວັນທີ 13 ທັນວາ 2013;
- ອີງຕາມ ດຳລັດຂອງນາຍົກລົດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ສະບັບເລກທີ 309/ນຍ, ລົງວັນທີ 28 ກັນຍາ 2011;
- ອີງຕາມການຄົ້ນຄວາສະເໜີຂອງ ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ, ເລກທີ 005/ກວຕ.ກມວ, ລົງວັນທີ 05 ຕຸລາ 2016.

ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕົກລົງ:

ໝວດທີ 1 ບົດບັນຍັດທີ່ໄປ

ມາດຕາ 1. ຈຸດປະສົງ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ກໍານົດນະໄຍບາຍ, ຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບ
ການຄຸ້ມຄອງ, ການກວດຫຼັບ, ສອບຫຼັບ ແລະ ຈົດຫະບົງນ ແລະ ກວດຄືນຊີ້ງຊັ້ງ ທີ່ຜະລິດ, ນຳ
ເຂົາ, ສົ່ງອອກ, ນຳໃຊ້ ແລະ ໃຫ້ການບໍລິການ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ, ບິນ
ພື້ນຖານຄວາມຖືກ ຕອງ, ຊັດເຈນ ຊິ້ງສອດຄ່ອງກໍບະບົງການຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ແນໃສ່
ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມການບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ແທດເໝາະກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ,
ປະກອບສ່ວນເຂົາໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ.

ມາດຕາ 2. ຂີ້ງຊັ້ງ

ຂີ້ງຊັ້ງ ແມ່ນອຸປະກອນວັດແທກຊະນິດໜຶ່ງທີ່ໃຊ້ສໍາລັບຊັ້ງມວນສານຂອງວັດຖຸ ແລະ ສິ່ງຂອງຕ່າງໆ ເພື່ອຊື້ບອກນ້ຳໜັກໃນເວລາຊື້, ຂາຍ, ແລກປ່ຽນສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການອື່ນໆເຊິ່ງມີຫິວໜ່ວຍພື້ນຖານການວັດແທກເປັນ ກີໂລງາມ (kg).

ມາດຕາ 3. ການອະທິບາຍຄໍາສັບ

1. ມວນສານ (m) ໝາຍເຖິງ ນ້ຳໜັກ ມີຫິວໜ່ວຍພື້ນຖານວັດແທກເປັນ ກີໂລງາມ (kg);
2. ຄ່າການເຕັ້ນຂອງຊີ້ງຊັ້ງ (e) ຫຼື (d) ໝາຍເຖິງ ການເຄື່ອນຍ້າຍ (ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງ) ຂອງມວນສານວັດຖຸຈາກຈຸດໜຶ່ງຫາອີກຈຸດໜຶ່ງເທິງໜ້າຈຳຂອງຊີ້ງຊັ້ງໃນເວລາຊັ້ງວັດຖຸ ມີຫິວໜ່ວຍພື້ນຖານ ວັດແທກເປັນ ກີໂລງາມ (kg);
3. ຂີ້ງຊັ້ງແບບອານາລັອກ ໝາຍເຖິງ ຂີ້ງຊັ້ງທີ່ບໍ່ໃຊ້ໄຟຟ້າ;
4. ຂີ້ງຊັ້ງແບບດີຈີຕອນ ໝາຍເຖິງຂີ້ງຊັ້ງທີ່ໃຊ້ໄຟຟ້າ;
5. ອຸປະກອນວັດແທກ ໝາຍເຖິງ ເຄື່ອງມີທີ່ໃຊ້ເພື່ອດໍາເນີນການວັດແທກ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍເຄື່ອງລູງ ຫຼື ນໍາໃຊ້ກັບອຸປະກອນເສີມອື່ນໆ;
6. ຂັ້ນຄວາມທ່ຽງ ໝາຍເຖິງ ຂັ້ນຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຂັດເຈນ;
7. ສັນຍາລັກປະຫັບຕາໄສ່ອຸປະກອນວັດແທກ ໝາຍເຖິງ ສັນຍາລັກທີ່ປົກປ້ອງອຸປະກອນວັດແທກ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ, ດັດແກ້, ຖອດຖອນສ່ວນໄດ້ສ່ວນໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍສ່ວນອອກ;
8. ກາພາຍການກວດຄືນ ໝາຍເຖິງ ສັນຍາລັກທີ່ໃຊ້ກັບເຄື່ອງນີ້ ແລະ ອຸປະກອນວັດແທກທີ່ຢັ້ງຢືນເຖິງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເຄື່ອງນີ້ ແລະ ອຸປະກອນວັດແທກທີ່ໄດ້ຜ່ານການກວດກາແລ້ວ;
9. ໃບຢັ້ງຢືນ ໝາຍເຖິງ ເອກະສານທີ່ຢັ້ງຢືນເຖິງຜົນການກວດຄືນ;
10. ອົງການຄຸ້ມຄອງການວັດແທກ ໝາຍເຖິງ ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງ, ນະຄອນແລະ ຫ້ອງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີເມືອງ ທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ.

ມາດຕາ 4. ຂອບເຂດການນຳໃຊ້

ຂໍຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຂອບເຂດການນຳໃຊ້ຕໍ່ບຸກຄົນ, ມີຕົບບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບຂີ້ງຊັ້ງທຸກປະເພດຢູ່ ສປປ ລາວ.

ມາດຕາ 5. ຫຼັກການພື້ນຖານຂອງການຄຸ້ມຄອງຊີ້ງຊັ້ງ

ການຄຸ້ມຄອງຊີ້ງຊັ້ງ ແມ່ນການກວດທຸງບໍ, ສອບທຸງບໍ ແລະ ຈົດທະບຽນ ແລະ ກວດຄືນຊີ້ງຊັ້ງ ເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິ

ການ ແລະ ປຶກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ບິນພື້ນຖານຫຼັກການ ດັ່ງນີ້:

1. ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ແລະ ຮັບປະກັນການນຳໃຊ້ທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ແນະສົມ;
2. ຮັບປະກັນ ການເປີດກວ້າງ, ຄວາມຢຸດທຳ, ສະເໝີພາບ ແລະ ໂປ່ງໃສ, ສາມາດກວດສອບໄດ້, ຫຼືກເວັ້ນການຈຳແນກ ສ້າງອຸປະສົກຕໍ່ຫຼຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ຂຶ້ງຂໍ້ງ;
3. ຂຶ້ງຂໍ້ງທີ່ນໍາເຂົາ, ສົ່ງອອກ, ນໍາໃຊ້ ແລະ ບໍລິການຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນ, ສອບຫຼຸບຄວາມ ຖືກຕ້ອງຈາກອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການ ໃນການຄຸ້ມຄອງມາດຕະຖານ ແຫ່ງຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ;
4. ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງຕາມລະບູບກິດໝາຍ ແລະ ສະພາບຄວາມເປັນຈິງໃນການຊົມໃຊ້ ຂຶ້ງຂໍ້ງ.

ໝວດທີ 2

ສືດ ແລະ ພັນຫະ

ມາດຕາ 6. ສືດຂອງຜູ້ດໍາເນີນຫຼຸລະກິດ

ຜູ້ດໍາເນີນຫຼຸລະກິດກ່ຽວກັບຂຶ້ງຂໍ້ງມີສືດ ດັ່ງນີ້:

1. ໂຄສະນາເຕີຍແຜ່ ມາດຕະຖານ, ອຸນນະພາບຂຶ້ງຂໍ້ງຂອງຕົນ ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ການສອບຫຼຸບ;
2. ຮັບຮັບຄວາມເປັນທຳຕໍ່ອົງການຄຸ້ມຄອງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫາກເຫັນວ່າການສອບຫຼຸບ ແລະ ກວດຕືນ ບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມຢຸດທຳ;
3. ສະເໝີໃຫ້ອົງການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລົງກວດຕືນ ຖ້າເຫັນວ່າຂຶ້ງຂໍ້ງນັ້ນມີຄວາມຜິດ ປຶກກະຕິ;
4. ປະຕິບັດສືດອື່ນໆ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບູບ ແລະ ກິດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 7. ສືດຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້

ຜູ້ຊົມໃຊ້ຂຶ້ງຂໍ້ງມີສືດ ດັ່ງນີ້:

1. ຮັບຮັງຮຽນຕໍ່ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເມື່ອເຫັນວ່າການໃຊ້ບໍລິການບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເປັນທຳ ແລະ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານຄວາມຊັດເຈນຂອງຂຶ້ງຂໍ້ງ;
2. ສະເໝີຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເພື່ອມາກວດກາ ຫຼື ບ່ຽນອອກ ເມື່ອເຫັນວ່າຂຶ້ງຂໍ້ງ ເປົ່າ ຫຼື ຄ່າການ ຂໍ້ງນັ້ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ;
3. ປະຕິບັດສືດອື່ນໆ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບູບກິດໝາຍ.

ມາດຕາ 8. ພັນທະຂອງຜູ້ດໍາເນີນຫຼຸລະກິດກ່ຽວກັບ

ຜູ້ດໍາເນີນຫຼຸລະກິດກ່ຽວກັບຊີ້ງຊັ້ງມີພັນທະ ດັ່ງນີ້:

1. ກ່ອນການນຳເຂົາ ຕ້ອງໄດ້ນຳເອົາຕົວຢ່າງຊີ້ງຊັ້ງໄປກວດທຸງປ ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຈາກອີງການຄຸ້ມຄອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານ;
2. ສັກສາການກວດທຸງປອຸປະກາອນຊີ້ງຊັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງ ຕາມລະບົບທີ່ວຍສາກົນ (SI) International System of Unit;
3. ທິດສອບ, ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຕິດຕັ້ງ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາພາຫະນະກວດທຸງປຊີ້ງຊັ້ງທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງຈາກອີງການທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້;
4. ຊີ້ງຊັ້ງທີ່ຕິດຕັ້ງ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການຢູ່ຕາມຕະຫຼາດ, ອາຄານສະຖານທີ່ຕ່າງໆຂອງພາກສ່ວນລັດ ຫຼື ເອກະຊົນ ຕ້ອງມີສັນຍາລັກ ແລະ ປະທັບຕາຢັ້ງຢືນການສອບທຸງປ ຈາກອີງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
5. ນຳເອົາຊີ້ງຊັ້ງຂອງຕົນໄປສອບທຸງປ ແລະ ຈົດທະບຽນຄວາມຖືກຕ້ອງ ກ່ອນນຳໃຊ້ ແລະ ໃຫ້ການບໍລິການ;
6. ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ອີງການຄຸ້ມຄອງການວັດແທກຮູ້ລ່ວງໜ້າຢ່າງຊ້າ 1 ເຕືອນ ກ່ອນໄປຢັ້ງຢືນຊີ້ງຊັ້ງຂອງຕົນຈະໝົດອາຍ;
7. ຜູ້ດໍາເນີນຫຼຸລະກິດຕ້ອງໄດ້ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຊີ້ງຊັ້ງຂອງຕົນຫຼຸກ່າງຕັ້ງກ່ອນການນຳໃຊ້;
8. ຮັບຜິດຊອບຜົນເສຍຫາຍ ຫຼືເກີດຂຶ້ນຈາກຊີ້ງຊັ້ງຂອງຕົນທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ;
9. ຮັບຜິດຊອບຊີ້ງຊັ້ງທີ່ເປົ່າເຫຼົ່າຫຼັກການຕິດຕັ້ງ ຫຼື ນຳໃຊ້;
10. ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນເວລາກວດສອບ, ສອບທຸງປ ແລະ ກວດຄືນແຕ່ລະສັ້ງ;
11. ປະຕິບັດພັນທະອື່ນໆ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບູບກິດໝາຍ.

ມາດຕາ 9. ພັນທະຜູ້ຊົນໃຊ້

ຜູ້ຊົນໃຊ້ຊີ້ງຊັ້ງມີພັນທະ ດັ່ງນີ້:

1. ນຳໃຊ້ການບໍລິການ ໂດຍປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນຳຂອງຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ;
2. ຮັບຜິດຊອບຜົນເສຍຫາຍ ຫຼືເກີດຂຶ້ນຈາກການລັກດັດແປງຊີ້ງຊັ້ງ;
3. ປະຕິບັດພັນທະອື່ນໆ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບູບ ແລະ ກິດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

5. ອອກໃບຢັ້ງຢືນການກວດທຸກ, ສອບທຸກ ແລະ ກວດສິນ ຊີງຊັ້ງທີ່ໄດ້ຜ່ານການກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ;
6. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຸງບ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ໝວດທີ 4

ລະບົບເອກະສານ, ຫຼັກການກວດກາ ແລະ ການຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ

ມາດຕາ 13. ເອກະສານຂໍຈົດທະບຽນ ແລະ ກວດສິນ

ເອກະສານປະກອບຂໍຈົດທະບຽນ ແລະ ກວດສິນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຊີງຊັ້ງ ມີດັ່ງນີ້:

1. ໃປສະເໜີ;
2. ສໍາເນົາເອກະສານ ການປະກອບທຸລະກິດ;
3. ສໍາເນົາເອກະສານການຂໍຜະລິດ, ນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ແລະ ບໍລິການ;
4. ໃປຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບຈາກຕົ້ນຫາງ;
5. ເອກະສານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ທ້າຈໍາເປັນ).

ມາດຕາ 14. ການພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດເອກະສານ

1. ເອກະສານເພື່ອຂໍການກວດທຸກ, ສອບທຸກ ແລະ ກວດສິນຂອງຊີງຊັ້ງ ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຢ່າງຊັ້ນບໍ່ເກີນສືບວັນລັດຖະການ ມັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບໃປສະເໜີເປັນຕົ້ນໄປ;
2. ພາຍຫຼັງເອກະສານຖືກຕ້ອງ, ຄົບທຸວນ ແລະ ໄດ້ຜ່ານການກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຊີງຊັ້ງທີ່ສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດແລ້ວ ຕ້ອງອອກໃບຢັ້ງຢືນຜົນຂອງຄວາມຖືກຕ້ອງຢ່າງຊັ້ນບໍ່ໃຫ້ເກີນຫ້າວັນລັດຖະການ.

ມາດຕາ 15. ການອອກໃບຢັ້ງຢືນ ຜົນການກວດທຸກ, ສອບທຸກ ແລະ ກວດສິນ

ບຸກຄົນ, ມິຕິບຸກຄົນ ຫັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບຊີງຊັ້ງຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ກ່ອນຈະນຳເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ, ຈໍາໜ່າຍ ແລະ ບໍລິການຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການກວດທຸກ, ສອບທຸກ ແລະ ກວດສິນຄວາມຖືກຕ້ອງ ຈາກກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ, ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງຕາມການມອບໝາຍ.

ການຈົດທະບຽນ ຊີງຊັ້ງແມ່ນໄດ້ອອກໃຫ້ພຽງເຫື້ອງຈາກໄດ້ຍິ່ມກໍານົດ, ສ່ວນອາຍຸຂອງການຢັ້ງຢືນການກວດສິນແມ່ນໃຊ້ໄດ້ 01 ປີ ມັບແຕ່ມັກວັດສິນເປັນຕົ້ນໄປ.

ມາດຕາ 16. ການເຕັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ມາດຕະການປັບໃໝ່

ການກວດທຸກ, ສອບທຸກ ແລະ ຈົດທະບຽນ ແລະ ການກວດສິນຊີງຊັ້ງຕ້ອງໄດ້ເສຍຄ່າທຳນຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ ມາດຕະການປັບໃໝ່ ດັ່ງນີ້:

- ຄ່າທຳນຽມ ແມ່ນອີງຕາມລັດຖະບັນຍັດຂອງປະຫານປະເທດ ວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ກົງວກັບວຽກງານການວັດແທກທີ່ປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
- ຄ່າປັບໃໝ່ ແມ່ນອີງຕາມດຳລັດ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດກົງວກັບ ມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ.

ມາດຕາ 17. ຫຼັກການກວດທຸງບ, ສອບທຸງບ ແລະ ການກວດຄືນ

ການດຳເນີນການກວດທຸງບ, ສອບທຸງບ ແລະ ການກວດຄືນຂຶ້ງຊັ້ງມີຫຼັກການ ດັ່ງນີ້:

- ການດຳເນີນການກວດຄືນ ທຸກຄັ້ງທີ່ພະນັກງານລົງກວດຄືນ ແມ່ນຕ້ອງແຈ້ງບັດພະນັກງານທີ່ອອກໃຫ້ໄດ້ຢ ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ, ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໄລຊີແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຫ້ອງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໄລຊີເມືອງ ທີ່ຖືກມອບພາຍ; ສົ່ງຕົວຢ່າງຂຶ້ງຊັ້ງທີ່ຜະລິດຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ນຳເຂົ້າມາໃໝ່ ຈຳນວນ 10% ສົ່ງໃຫ້ແກ່ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໄລຊີ ເພື່ອສອບທຸງບຄືນ;
- ໃນເວລາລົງກວດຕົວຈີງ ພະນັກງານທີ່ກົງວຂ້ອງ ຫາກເຫັນວ່າການກວດຄືນ ຖືກຕ້ອງຕາມລະບູບການແລ້ວ ພະນັກງານທີ່ກົງວຂ້ອງຕ້ອງໄດ້ອອກຜົນການກວດຄືນຄຸນນະພາບ ເພື່ອຢັ້ງ ຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂຶ້ງຊັ້ງ;
- ໃນກໍລະນີ ຜົນການກວດຄືນບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ແລະ ພາກພື້ນ, ພະນັກງານທີ່ເຮັດໝັກທີ່ ຕ້ອງສົ່ງໂຈການນໍາເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ ແລະ ບໍລິການຊ່ວຄາວ ເພື່ອລາຍງານຂັ້ນເໜິງ ແລະ ພາກສ່ວນກົງວຂ້ອງແກ້ໄຂ.

ມາດຕາ 18. ຮູບແບບ ແລະ ກຳນົດເວລາ ການກວດຄືນ

ການກວດຄືນ ແລະ ກຳນົດເວລາ ການກວດຄືນຂຶ້ງຊັ້ງມີ 03 ຮູບແບບ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- ການກວດຄືນກ່ອນການນໍາໃຊ້ ແລະ ບໍລິການ, ແມ່ນການກວດກາຂຶ້ງຊັ້ງທຸກໆໜ່ວຍທີ່ຜະລິດຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ນໍາເຂົ້າ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການສອບທຸງບຄວາມຖືກຕ້ອງ;
- ກວດຄືນຂຶ້ງຊັ້ງຕາມແຜນປົກກະຕິ ແມ່ນ 01 ປີ/ສັ່ງ;
- ການກວດຄືນ ແບບກະທັນຫັນ ແມ່ນຈະໄດ້ມີການກວດຄືນໄດຍບໍ່ໄດ້ກຳນົດເວລາ ແລະ ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດຮູ້ລ່ວງໜ້າ.

ໝວດ 5

ປະເພດ ແລະ ຄຸນລັກສະນະຂອງຂຶ້ງຊັ້ງ

ມາດຕາ 19. ປະເພດຂອງຂຶ້ງຊັ້ງ

ປະເພດຂອງຂຶ້ງຊັ້ງທີ່ນໍາໃຊ້ຢູ່ ສປປ ລາວ ມີດັ່ງນີ້:

- ຂຶ້ງຊັ້ງແບບອານາລັກ;
- ຂຶ້ງຊັ້ງແບບດີຈິຕ່ອນ.

ມາດຕາ 20. ສ່ວນປະກອບຂອງຊີງຊັ້ງ

- ຊີງຊັ້ງແບບອານາລັກ ມີສ່ວນປະກອບຕົ້ນຕໍ່ ດັ່ງນີ້: ເຮືອນຊີງ, ຫັນຊີງ, ພາງຊີງ, ເຊັມຊີງ, ບ່ອນຕັ້ງສູນ, ຕົວເລກຊີບອາກທີ່ວ່າຍພື້ນຖານ ກີໂລຢາມ (kg), ລູກດິ່ງຕັ້ງຄວາມທຸງໆ, ລັກປັບຊີງ ແລະ ສະບົງ;
- ຊີງຊັ້ງແບບດິຈິຕ່ອນ ມີສ່ວນປະກອບຕົ້ນຕໍ່ ດັ່ງນີ້: ເຮືອນຊີງ, ຫັນຈຳອ່ານຕົວເລກ, ພາງຊີງ, ບ່ອນປັບຕົວເລກ, ແຜ່ນວົງຈອນໄຟຟ້າ, ບ່ອນປັບນຳທຸງໆ ແລະ ບ່ອນຕັ້ງສູນ.

ມາດຕາ 21. ຂັ້ນຄວາມຊັດເຈນຂອງຊີງຊັ້ງ

ຂັ້ນຄວາມຊັດເຈນຂອງຊີງຊັ້ງ ປະກອບມີ:

- ຊີງຊັ້ງຂັ້ນໜຶ່ງ (I) ໝາຍເຖິງ ຂັ້ນຄວາມຖືກຕ້ອງພື້ນເສດ;
- ຊີງຊັ້ງຂັ້ນສອງ (II) ໝາຍເຖິງ ຂັ້ນຄວາມຖືກຕ້ອງສູງສຸດ;
- ຊີງຊັ້ງຂັ້ນສາມ (III) ໝາຍເຖິງ ຂັ້ນຄວາມຖືກຕ້ອງປານກາງ;
- ຊີງຊັ້ງຂັ້ນສີ (IV) ໝາຍເຖິງ ຂັ້ນຄວາມຖືກຕ້ອງທຳມະດາ.

ລາຍລະອຽດ ດັ່ງນີ້:

ຂັ້ນ ຄວາມຊັດເຈນ	ຄ່າການເຕັມຂອງຊີງ (e)	ການຊອກຫາຂັ້ນຂອງຊີງ (n=Max/e)		ຄ່າການຊັ້ງຕໍ່ສຸດ (Min)
		ຈຳນວນຕໍ່ກໍາ ສຸດ	ຈຳນວນສູງສຸດ	
ຂັ້ນ I	ແຕ່ 0.001 ນີ້ ຂັ້ນໄປ (0.001 ນີ້ ≤ e) (*)	50 000 (**)	-	100e
ຂັ້ນ II	ແຕ່ 0.001 ນີ້ ເຖິງ 0.05 ນີ້ (0.001 ນີ້ ≤ e ≤ 0.05 ນີ້) ແຕ່ 0.1 ນີ້ ຂັ້ນໄປ (0.1 ນີ້ ≤ e)	100 5 000	100 000 100 000	20e 50e
ຂັ້ນ III	ແຕ່ 0.1 ນີ້ ເຖິງ = 2 ນີ້ (0.1 ນີ້ ≤ e ≤ 2 ນີ້) ແຕ່ 5 ນີ້ ຂັ້ນໄປ (5 ນີ້ ≤ e)	100 500	10 000 10 000	20e 20e
ຂັ້ນ IV	ແຕ່ 5 ນີ້ ຂັ້ນໄປ (5 ນີ້ ≤ e)	100	1 000	10e

ໝາຍເຫດ: (*) ປຶກກະຕິຈະບໍ່ສອບທຸງບໍາ ແລະ ກວດຄືນຊີງຊັ້ງທີ່ມີຄ່າ $e < 1 \text{ mg}$ ເນື້ອງຈາກວ່າຄ່າອະນຸຍາດຜິດດັ່ງໆ ຂອງນຳໜັກກວດສອບນັ້ນນ້ອຍສຸດແລ້ວ;

(**) ສໍາລັບຊີງຊັ້ງຂັ້ນ I ທີ່ມີຄ່າການເຕັມ $d < 0.1 \text{ mg}$
ກ ອາດຈະນ້ອຍກວ່າ 50.000
ກ ແມ່ນການຊອກຫາຂັ້ນຂອງຊີງ.

ມາດຕາ 22. ສະຫຼາກ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍ

ຊີ້ວັນທີຖືກຕ້ອງບຸກໜ່ວຍ ຕ້ອງມີສະຫຼາກແນະນຳ ເພື່ອແຈ້ງຂໍ້ມູນຕ່າງໆຂອງຊີ້ວັນທີ ການລະບຸຂໍ້ຄວາມ ຕ້ອງຊັດເຈນ, ຈະເຈັງດີ ແລະ ມີຂໍ້ຄວາມດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ຂີ່ ຫຼື ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຂອງຜູ້ຜະລິດ;
2. ຂີ່ ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງໄຮງ່ານຜະລິດ ຫຼື ບໍລິສັດ ຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ນຳເຂົ້າ ຫຼື ຜູ້ຈຳນ່າຍ;
3. ເລກໝາຍຂອງເຄື່ອງ;
4. ຍິ້ນ້ຳ ຫຼື ລຸ່ມ;
5. ຈຸດອ່ານຊັບອກນຳໜັກທີ່ຊັ້ງໄດ້;
6. ຂີ່ແນະນຳວິທີການນຳໃຊ້;
7. ຄ່າຄວາມຊັດເຈນ;
8. ປີຜະລິດ;
9. ຄວາມສາມາດຊັ້ງໄດ້, ຄ່າການອ່ານລະອຽດຂອງຊີ້ວັນທີ e ຫຼື d;
10. ສໍາລັບຊີ້ວັນທີໃຊ້ບໍລິການ ຂີ້-ຂາຍທີ່ໄວ້ໄປຕ້ອງເປັນຊີ້ວັນທີສອງໜັກ;
11. ການໝາຍຍັ້ງຍືນເຖິງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຊີ້ວັນທີ.

ມາດຕາ 23. ການອະນຸຍາດຄ່າຜິດດັ່ງຂອງຊີ້ວັນທີ

ການອະນຸຍາດ ຄ່າຜິດດັ່ງຂອງຊີ້ວັນທີແຕ່ລະຂັ້ນ ມີດັ່ງນີ້:

ຄ່າອະນຸ ຍາດຜິດ ຈົງ	ນັ້ນໜັກທີ່ໃຊ້ກວດສອບ (m) ສະແດງໃນທົວໜ່ວຍຄ່າການເຕັມຂອງຊີ້ວັນທີ (e)			
	ຂັ້ນ I	ຂັ້ນ II	ຂັ້ນ III	ຂັ້ນ IV
$\pm 0.5 e$	ແຕ່ 0 ເຖິງ 50000 ($0 \leq m \leq 50000$)	ແຕ່ 0 ເຖິງ 5000 ($0 \leq m \leq 5000$)	ແຕ່ 0 ເຖິງ 500 ($0 \leq m \leq 500$)	ແຕ່ 0 ເຖິງ 50 ($0 \leq m \leq 50$)
$\pm 1.0 e$	ໝາຍກວ່າ 50000 ເຖິງ 200000 ($50000 < m \leq 200000$)	ໝາຍກວ່າ 5000 ເຖິງ 20000 ($5000 < m \leq 20000$)	ໝາຍກວ່າ 500 ເຖິງ 2000 ($500 < m \leq 2000$)	ໝາຍກວ່າ 50 ເຖິງ 200 ($50 < m \leq 200$)
$\pm 1.5 e$	ໝາຍກວ່າ 200000	ໝາຍກວ່າ 20000 ເຖິງ 100000 ($200000 < m \leq 100000$)	ໝາຍກວ່າ 2000 ເຖິງ 10000 ($2000 < m \leq 10000$)	ໝາຍກວ່າ 200 ເຖິງ 1000 ($200 < m \leq 1000$)

ໝວດທີ 6

ຂໍ້ຕຳມ

ມາດຕາ 24. ຂໍ້ຫ້າມສໍາລັບຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດ

ខ្ញុំមានសំលាបដ្ឋានបើនូវឯករាជ្យ មិត្តភក់

1. ຫ້າມລັກໄລບ, ປອມແປງ, ດັດແກ້ເຄືອງນີ້ ແລະ ອຸປະກອນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊີງຊັ້ງ;
 2. ຫ້າມນໍາໃຊ້ຊີງຊັ້ງ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດກາ ຫຼື ຕິດກາມຍາຍຢັ້ງຢືນຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງການວັດແທກ;
 3. ຫ້າມນໍາໃຊ້ຊີງຊັ້ງທີ່ຕິດຕັ້ງບໍ່ຫຼູງຕົງ;
 4. ຫ້າມຂັດຂວາງການປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ລົງກວດຄືນ ແລະ ກວດກາວຽກງານວັດແທກ, ໃຫ້ສິນບິນ, ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດຄືນ;
 5. ຫ້າມປອມແປງເອກະສານການຢັ້ງຢືນ ທີ່ກ່ຽວກັບຊີງຊັ້ງ;
 6. ຫ້າມມີພິດຕິກຳອື່ນໆທີ່ເປັນການລະເມີດຕໍ່ລະບຸບກິດໝາຍ.

ມາດຕາ 25. ແຂ້ຫ້າມ ສຳລັບພະນັກງານທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່

ຫ້າມພະນັກງານ ທີ່ປະຕິບັດໝ້າທີ່ ກວດຫຼູບ, ສອບຫຼູບ ແລະ ກວດຄືນ ມີດັ່ງນີ້:

1. ຫ້າມຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງລົງປະຕິບັດໜ້າທີ່ໄດ້ຍພາລະການ;
 2. ຫ້າມປະລະໜ້າທີ່ ໄດ້ຍບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ;
 3. ຫ້າມປະຕິບັດໜ້າທີ່ໄດ້ຍບໍ່ມີຄວາມຍຸຕິທຳ, ລໍາອຽງຕໍ່ບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ;
 4. ຫ້າມຮັບສິນເລີນ ຫຼື ສວຍໃຊ້ໜ້າທີ່ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ;
 5. ຫ້າມປອມແປງ, ແກ່ຍ່າວເວລາ ແລະ ຖ່ວງດຶງເອກະສານການຢັ້ງຍືນ;
 6. ມີພິດຕິກຳຂຶ້ນທີ່ເປັນການລະເມີດຕໍ່ລະບຸບົບກົດໝາຍ.

ມາດຕາ 26. ຂໍ້ຫ້າມບຸກຄົນ, ນິຕີບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງອືນ.

ข้ามบุกถิน, บิตรบุกถิน หรือ กานจัดตั้งอื่น มีดังนี้:

1. ສ້າງອຸປະສົກກິດຂວາງ ແລະ ແຊກແຊງການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບການກວດກາ;
 2. ໂຄສະນາ, ສົ່ງເສີມຊີ້ງຊັ້ງ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຄຸນນະພາບ;
 3. ສ້າງມິນລະຜິດຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ;
 4. ຊ່ວຍເງື່ອ ປຶກບ້ອງຜູ້ລະເມີດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້;
 5. ປິດບັງ ເຊື້ອງອໍາການກະທຳທີ່ເປັນການລະເມີດລະບຸບກົດໝາຍ;
 6. ມີຜິດຕິກຳໆອື່ນທີ່ຜິດກັບລະບຸບກົດໝາຍ.

